

# PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI PIĘCIOLETNIEJ NR 28-p/2007

## - PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): 16270117	5	JAD: Rejon Oleśnica									
2	Nr drogi: 94	6	Najbliższa miejscowość: Oława									
3	Kilometraż: 125.269	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: linia kolejowa niezelektryfikowana, linia PKP / linia kolejowa zelektryfikowana, linia PKP / droga, ulica miejska / ciąg ruchu pieszego, chodnik przy ulicy miejskiej									
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony / beton sprężony	8	Długość obiektu [m]: 286.18									

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	RB	UB							3		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł									4		
3	Nawierzchnia jezdni	UA								3		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	CB	DA	PA	UB	ZA				2		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony									4		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	CB	KB	KZ	UB	ZB				2		
7	Urządzenia odwadniające	UM	US							2		
8	Izolacja pomostu	CB	OB							0		
9	Konstrukcja pomostu	KB	OB	UB						3		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	KB	OB	RB	UB					3		
11	Łożyska	KS								3		
12	Urządzenia dylatacyjne	PA	UA	ZA						2		
13	Przyczółki	KB	RB							3		
14	Filary	KB	RB	UB						3		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa									4		
16	Przeguby									-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	KB	RB							3		
18	Urządzenia ochrony środowiska									-		
19	Zakotwienia cięgien									-		
20	Cięgna									-		
21	Urządzenia obce									-		
22	Mechanizm ruchu przęseł									-		
23	Pylony									-		
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								2 . 75		
Temperatura [°C]: 20		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								2 . 75		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA												
Parametr										Ograniczenie	Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego										Tak	2	
2. Aktualna nośność obiektu										Tak	2	
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów										Nie	5	
4. Szerokość skrajni na obiekcie										Nie	5	
5. Wysokość skrajni na obiekcie										Nie	5	
6. Skrajnia / światło pod obiektem										Nie	5	
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis):												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:												



WNOSKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu		Nie	
2. Ograniczenie nośności do	[Mg]	Nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do	[km/h]	Nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do	[cm]	Nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do	[cm]	Nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do	[cm]	Nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do	[cm]	Nie	
8. Oznakowanie obiektu		Nie	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów		Nie	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów		Nie	
11. Wykonanie prac porządkowych		Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach:		Tak	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. dr inż. Mieczysław Węgrzyniak	357/76 Wwm		2007-09-14
2. mgr inż. Barbara Czarnecka			

**DECYZJA KIEROWNIKA REJONU DRÓG:**

Data : .....  
(pieczęć i podpis)

**Protokół okresowej kontroli uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

**DECYZJA DYREKTORA ODDZIAŁU GDDKiA (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Dróg):**

Data : .....  
(pieczęć i podpis)

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

**Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego**

- Dokumentacja fotograficzna obiektu
- Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
- Protokół kontroli instalacji elektrycznej
- Protokół kontroli instalacji odgromowej
- Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej
- Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunik. / energetycznych / wodociągowych







### Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI) 16270117

[illegible]

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

**Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Rejonu Dróg				

**Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

**Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr 28-p/2007**

Numer ewidencyjny obiektu: 16270117	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU</b> z dnia: 2007-09-14	Karta nr 1.1
--	---	--------------



Fot. 1  
Widok ogólny







Fot. 2  
Widok z boku



Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr 28-p/2007

Numer ewidencyjny obiektu: 16270117	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ</b> z dnia: 2007-09-14	Karta nr 2.1
		
<p>Fot. 3 Deformacje dylatacji w obrębie jezdni</p>		
		
<p>Fot. 4 Uszkodzenia dylatacji na chodniku</p>		

Numer ewidencyjny obiektu: 16270117	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ</b> z dnia: 2007-09-14	Karta nr 2.2
	 <p data-bbox="708 869 788 891">Fot. 5</p> <p data-bbox="387 896 1101 920">Ubytki betonu w belce podporęczowej, graffiti na podporach</p>	
	 <p data-bbox="708 1570 788 1592">Fot. 6</p> <p data-bbox="373 1597 1109 1621">Ubytki betonu w belce podporęczowej. Spękania na skrzydełku.</p>	

Numer ewidencyjny obiektu: 16270117	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ</b> z dnia: 2007-09-14	Karta nr 2.3
	 <p data-bbox="922 806 1141 840">2007/09/14 11:38</p> <p data-bbox="459 869 1024 925">Fot. 7 Korozja betonu i zacieki na oczepie i przęśle.</p>	
	 <p data-bbox="922 1505 1141 1538">2007/09/14 11:40</p> <p data-bbox="338 1568 1152 1650">Fot. 8 Ubytki betonu, korozja betonu i zbrojenia, przecieki wody na belce podporęczowej, poprzecznicach i oczepie.</p>	