

Konserwacje i naprawy sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmę Schmidt - pługi 14 szt.

Lp.	Rodzaj, marka, typ sprzętu	Nr seryjny/rok prod.	Lokalizacja sprzętu	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto /PLN/	Wartość netto /PLN/ (7*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pług SNK 270 EPZ	01886/1999 r.	Rejon w Ostródzie					
1.1				regeneracja zawiesia wraz ze sworzniami i śróbami mocującymi	kpl	1		
1.2				odblaski	kpl	1		
1.3				łożyska kółek	szt	1		
1.4				sprężyny	szt	4		
1.5				spawanie ramy - wzmocnienie	kpl	1		
1.6				korek oleju	szt	1		
1.7				światła obrysowe - wymiana na led	kpl	1		
1.8				listwa gum	szt	2		
1.9				segment prawy kompletny - wymiana	kpl	1		
1.10				wymiana oleju	szt.	1		
2	Pług SNK 270 EPZ	01887/1999 r.	Rejon w Ostródzie					
2.1				wymiana oleju	szt.	1		
2.2				regeneracja zawiesia wraz ze sworzniami i śróbami mocującymi	kpl	1		
2.3				jabłka siłowników	szt	1		
2.4				łożyska kółek	szt	1		
2.5				sprężyny	szt	4		
2.6				spawanie ramy - wzmocnienie	kpl	1		
2.7				korek oleju	szt	1		
2.8				widelec	szt.	1		
3	Pług SNK 270 EPZ	02326/2001 r.	Rejon w Ostródzie					
3.1				regeneracja zawiesia wraz ze sworzniami i śróbami mocującymi	kpl	1		
3.2				łożyska kółek	szt	1		
3.3				kółka wymiana	szt	2,00		
3.4				jabłka siłowników	kpl	1,00		
3.5				sprężyny	szt	4		
3.6				listwa gum	szt	2,00		
3.7				odblaski	kpl	1,00		
3.8				widelec	szt	1,00		
3.9				korek oleju	szt	1,00		
3.10				wymiana oleju	szt.	1		
4	Pług SNK 270 EPZ	02141/2000 r.	Rejon w Ostródzie					

4.1				segment lewy i prawy do prostowania	kpl	1		
4.2				listwa gum	szt	2		
4.3				odblaski,	kpl	1		
4.4				sprężyny	szt	4		
4.5				łożyska kółek,	kpl	1		
4.6				jabłka siłowników,	kpl	1		
4.7				regeneracja całego zawiesia wraz ze sworzniami i śrubami mocującymi,	kpl	1		
4.8				widelec	szt	1		
4.9				korek oleju	szt	1		
4.10				kółko	szt	1		
5	Pług SNK 270 EPZ	02324/2001 r.	Rejon w Ostródzie					
5.1				łożyska kółek,	kpl	1		
5.2				sprężyny	szt	4		
5.3				wygięte mocowanie - (czołownica - zawiesie)- prostowanie	kpl	1		
5.4				segment lewy - prostowanie,	kpl	1		
5.5				listwa gum	szt	2		
5.6				odblaski,	kpl	1		
5.7				obrysówki - wymiana na LED	szt	1		
5.8				korek oleju	szt	1		
5.9				regeneracja całego zawiesia wraz ze sworzniami i śrubami mocującymi,	kpl	1		
6	Pług SNK 270 EPZ	02325/2001 r.	Rejon w Ostródzie					
6.1				kółko - wymiana,	szt	1		
6.2				łożyska - wymiana,	kpl	1		
6.3				wymiana siłownika skrętu,	kpl	1		
6.4				sprężyny	szt	4		
6.5				jabłka siłownika - wymiana,	szt	1		
6.6				korek oleju	szt	1		
6.7				regeneracja całego zawiesia wraz ze sworzniami i śrubami mocującymi,	kpl	1		
6.8				obrysówki - wymiana na LED	szt	1		
6.9				odblaski,	kpl	1		
7	Pług SNK 270 EPZ	02695/2002 r.	Rejon w Ostródzie					
7.1				wymiana jabłek siłowników wraz z śrubami,	kpl	1		
7.2				widelce	szt	2		
7.3				kółka	szt	2		
7.4				obrysówki nie działają - sprawdzenie ew. wymiana,	kpl	1		
7.5				prostowanie segmentu lewego i prawego,	kpl	1		
7.6				spawanie nóg,	kpl	1		
7.7				listwa gum	szt	1		
7.8				korek oleju	szt	1		

7.9				wymiana oleju	szt	1		
8	Pług SNK 300 EPZ	02749/2002 r.	Rejon w Ostródzie					
8.1				wymiana oleju	szt	1		
8.2				spawanie i prostowanie ramy	kpl	1		
8.3				łożyska kółek	szt	1		
8.4				kółko lewe	szt	1		
8.5				regeneracja całego zawiesia ze swożniami i śróbami mocującymi	kpl	1		
8.6				jabłka siłowników	kpl	1		
8.7				odblaski	kpl	1		
8.8				korek oleju	szt	1		
8.9				sprężyny	szt	2		
8.10				listwa gum	szt	2		
9	Pług SNK 300 EPZ	03002/2003	Rejon w Ostródzie					
9.1				wymiana sprężyn (2 prawe, 2 lewe),	szt	4		
9.2				listwa mocowania gum	szt	1		
9.3				łożyska kółek,	kpl	1		
9.4				regeneracja całego zawiesia wraz ze sworzniami i śrubami mocującymi,	kpl	1		
9.5				widelec	szt	1		
9.6				korek oleju	szt	1		
10	Pług SNK 300 EPZ	03007/2003 r.	Rejon w Ostródzie					
10.1				prostowanie mocowania siłownika bocznego skretu,	kpl	1		
10.2				spawanie nóg,	kpl	1		
10.3				prostowanie segmentu	szt	1		
10.4				spawanie ramy,	szt	1		
10.5				łożyska kółek,	kpl	1		
10.6				korek oleju,	szt	1		
10.7				regeneracja całego zawiesia wraz ze sworzniami i śrubami mocującymi,	kpl	1		
10.8				wymiana jabłek i śrub w siłownikach,	kpl	1		
11	Pług SNK 300 EPZ	58-1-005/2004	Rejon w Ostródzie					
11.1				listwa mocowania gum	szt	2		
11.2				regeneracja całego zawiesia wraz ze sworzniami i śrubami mocującymi,	kpl	1		
11.3				łożyska kółek,	kpl	1		
11.4				kółko lewe - wymiana,	szt	1		
11.5				przewody hydrauliczne z końcówkami metalowymi,	kpl	1		
11.6				widelec	szt	1		
11.7				korek oleju	szt	1		
11.8				prostowanie zawiesia czołownicy.	szt	1		

12	Pług SNK 300 EPZ	10065145/2007	Rejon w Ostródzie				
12.1				kółko lewe i prawe,	szt	2	
12.2				łożyska kółek	kpl	2	
12.3				odblaski	kpl	1	
12.4				mocowanie siłownika skrętu - tulejowanie wymiana śrub i jabłek	kpl	1	
12.5				korek oleju	szt	1	
12.6				regeneracja zawiesia strona prawa góra i dół.	kpl	1	
13	Pług Vario KL-V32	2543-002/2000	Rejon w Ostródzie				
13.1				piaskowanie,	szt	1	
13.2				malowanie,	szt	1	
13.3				odblaski,	kpl	1	
13.4				węże hydrauliczne - wymiana,	kpl	1	
13.5				tulejowanie konstrukcji równoległobocznej - wymiana śrub,	kpl	1	
13.6				szybko złącza - przejściówki z dużych na małe - podłączenie pod Supre 2001	szt	1	
14	Supra 2001		Rejon w Ostródzie				
14.1				przegląd z naprawą bieżącą:	kpl	1	
14.2				konserwacja i smarowanie, wymiana filtrów i olejów			
14.3				wycieki z chłodnicy oleju nad tylną osią			
14.4				niesprawny hamulec postojowy			
14.5				wymiana obrysówek na LED (Duże)			
14.6				wymiana oleju w przekładni			
14.7				montaż kółek prowadzących z mocowaniem			
Wartość oferty netto:							
Podatek VAT ... %							
Razem cena ofertowa brutto:							

Słownie złotych brutto: _____

_____, dnia ____ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)