

ZESTAWIENIE PUNEKTÓW POMIAROWYCH

lp	nazwa	lokalizacja
1	piezometr P-1	Pyrzowice, węzeł Pyrzowice
2	piezometr P-4	Celiny, ul. Męczenników
3	piezometr P-9	Siemonia, ul. Wolności
4	piezometr P-15	Dobieszowice, (teren Zakładów Mięsnych "Paruzel")
5	piezometr P-20/A	Bobrowniki, ul. Podlipie
6	piezometr P-4/2011	Siemonia, ul. Wolności 12 - teren posesji
7	piezometr P1-4	Sączów, autostrada A1d km 1+900 jezdnia lewa (kierunek Pyrzowice)
8	piezometr P2-3	Siemonia, autostrada A1d km 3+900 jezdnia lewa (kierunek Pyrzowice)
9	piezometr P3-3	Dobieszowice, autostrada A1d km 6+040 jezdnia lewa (kierunek Pyrzowice)
10	piezometr P6-5	Bobrowniki, autostrada A1d km 9+900 jezdnia lewa (kierunek Pyrzowice)