

Olsztyn, dnia 08.09.2017 r.

Jarosław Bera
Z-ca Dyrektora Oddziału

O.OL.Z-1.630.21.2017.gr.

**Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w podsumowując spotkanie, które miało miejsce w dniu 31.08.2017r. o godz. 10.30 dotyczące postępowania O/OL.Z1.630.08.2017 na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S7 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych, Obiekt V MOP II Pawliki km 38+000 strona lewa (kierunek Gdańsk) informuje jn.:

1. Przedmiotowy MOP nie był przedmiotem odrębnych opracowań dokumentacji projektowych i uzgodnień oraz nie zawiera się w opracowaniach dotyczących inwestycji drogowych. Badania gruntu i wód opadowych dla lokalizacji przeznaczonej pod MOP nie były przeprowadzane.
2. Teren który został okazany jest terenem, który zostanie przekazany przyszłemu Dzierżawcy i nie będą tam już prowadzone żadne prace ze strony Wydierżawiającego.
3. Wydierżawiający przewiduje możliwość ustawienia pylonów cenowych w pasie drogowym jednakże każdorazowo lokalizację totemu reklamowego na MOP uzgadnia się indywidualnie biorąc pod uwagę zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Decyzja zezwalająca na ustawienie pylonu cenowego może być podjęta po przedłożeniu przez Dzierżawcę projektu zagospodarowania terenu.
4. Utrzymanie oświetlenia na terenie MOP pozostaje po stronie Dzierżawcy.
5. Rzędne drogi w odniesieniu do terenu MOP stanowią załącznik do pisma. Należy jednak pamiętać, że są to rzędne z projektu, bez inwentaryzacji powykonawczej, są to tylko dane przybliżone mające na celu ogólny ogląd ukształtowania terenu w miejscu MOP

Załączniki:

- a) Przekroje poprzeczne trasy głównej przy MOP-ach..
 - b) Trzy pliki (mop - 1cz, mop - 2cz, mop - całość) to są rzuty z PZT mające na celu ułatwić zlokalizowanie przekrojów poprzecznych.
 - c) Mapa z podziałem działek w tym rejonie.
6. Skarpa i nasyp na skarpie przed MOP - do 0,6m stanowią nie skoszone rośliny, a 0,10-0,15 m to zabezpieczenie skarpy przed rozmyciem przez wodę napływającą z pól.

W załączniku materiały:

- a) fotografia tego miejsca z czwartku 31.08.2017r.;
- b) fotografie zrobione na skarpie - skoszenie trawy poprawiło widoczność w tym miejscu.

Sporządził:
Grzegorz Rusowicz
tel. (89) 521 28 66
e-mail: grusowicz@gddkia.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Jarosław Bera