

**FORMULARZ CENOWY dla Cz.7. REMONT PŁUGÓW WIRNIKOWYCH TYPU SUPRA, ROLBA, ZIŁ**

	LP.	Pług/Solarka/ Wytwornica	Producent	typ	rodzaj / jedno, dwu, lemieszoy ciężki itp./	Rok budowy	Nr inwentarzowy	lokalizacja	wartości netto
1	1	<b>SUPRA</b>	SCHMIDT	2001	odśnieżarka wirnikowa	2003	GDDKiA O/Lu-008/070/74	Rejon Kraśnik	
2	1	<b>Pług</b>	ZSSR	D-470	wirnikowy	1972	008/125/743	Rejon Puławy OD Kurów	
3	1	<b>SUPRA</b>	SCHMIDT	2001	odśnieżarka wirnikowa	2001	008/155/743	Rejon ZAMOŚĆ	
		<b>SUMA (poz. 1...3)</b>							
		<b>Podatek VAT 23%</b>							
		<b>CENA OFERTOWA (netto+VAT)</b>							

Data: .....

.....  
(Pieczęć firmowa).....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

**Cz.7. REMONT PŁUGÓW WIRNIKOWYCH TYPU SUPRA, ROLBA, ZIŁ**

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	IŁOŚĆ szt	
SHMIDT	Supra 2001		2003	GDDKiA O/Lu-008/070/743	1	
LOKALIZACJA	Kraśnik					
LP.	ZAKRES PRAC		Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1		2	3	4	3x4
1	Wymiana oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów, filtra oleju, filtra paliwa, filtra powietrza		kpl.	1		
2	Sprawdzenie działania układu hydraulicznego z wymianą oleju		kpl.	1		
3	Wymiana lemiesza organu roboczego		szt.	1		
4	Wymiana lamp obrysowych		szt.	2		
5	Sprawdzenie ogólne działania odśnieżarki		szt.	1		
	RAZEM (netto)			3		

Data: .....

.....  
(Pieczęć firmowa).....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

**Cz.7. REMONT PŁUGÓW WIRNIKOWYCH TYPU SUPRA, ROLBA, ZIŁ**

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	IŁOŚĆ szt
ZSRR	ZiŁ 157 D-470		1972	008/125/743	1
LOKALIZACJA	Obwód Drogowy Kurów				
LP.	ZAKRES PRAC	Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1	2	3	4	3x4
1	Przegląd instalacji elektrycznej, wymiana lamp kierunkowskazów, wymiana 2 lamp błyskowych i montarz z tyłu pojazdu, wymiana wycieraczeh szyby przedniej, wymiana przełączników-usunięcie niesprawności	szt	1	1500,00	1500,00
2	Naprawa sprzęgła jazdy	szt	1		
3	Przegląd i naprawa układu hamulcowego, wymiana zaworu bezpieczeństwa, usunięcie nieszczelności układu	szt	1		
4	Naprawa mechanizmu podnoszenia szyby drzwi prawych	szt	1		
5	Wymiana filtrów i olej w silniku(silnik Kraz), skrzyni biegów, reduktorze tylnych mostach i demultiplikatorze, smarowanie całego pojazdu	kpl	1		
6	Wymiana krzyżaka wału 2 szt	szt	1		
7	Wymiana pompy hydraulicznej i naprawa rozdzielacza	szt	1		
8	Uszczelnienie obudowy przekładni łańcuchowej pługa	szt	1		
9	Oczyszczenie i malowanie nadwozia i osprzętu na kolor pomarańczowy a podwozia na kolor czarny	szt	1		
	RAZEM (netto)		9	1500,00	

Data: .....

.....  
(Pieczęć firmowa).....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

**Cz.7. REMONT PŁUGÓW WIRNIKOWYCH TYPU SUPRA, ROLBA, ZIŁ**

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	IŁOŚĆ szt
Schmidt Polska	Odśnieżarka	Supra 2001	2001	008/155/743	1
LOKALIZACJA	Rejon Zamość , Szczepieszka 69				
LP.	ZAKRES PRAC	Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1	2	3	4	3x4
1	Przegląd roczny silnika wraz z wymianą oleju silnikowego ,filtrów paliwa , oleju, powietrza, regulacja luzów zaworowych,sprawdzenie naciągu pasków klinowych,uzupełnienie płynów eksploatacyjnych	kpl.	1		
2	Wymiana oleju i filtra oleju hydraulicznego	kpl.	1		
3	Wymiana lemiesza stalowego	szt.	1		
	RAZEM (netto)		3		

Data: .....

.....  
(Pieczęć firmowa).....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)