

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie

03-308 Warszawa, ul. Mińska 25, tel. 022 209 25 00

Nazwa obiektu: most w m. Skuszew

JNI: 30005722

Nr drogi i kilometraż: S8d , km 8+836



**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 30005722/1/R/17
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO**

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): 30005722						5	JAD: Rejon Ostrów Mazowiecka			
2	Nr drogi: S8d						6	Najbliższa miejscowość: Skuszew			
3	Kilometraż: 8.836						7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka żeglowna, rz. Bug			
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton sprężony						8	Długość obiektu [m]: 602.00			

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	UK								4	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	DA	RA							4	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni	DA	NA	FA						4	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	OK	RM	UM						4	Nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	KS							4	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	AB	OB	UB						4	Nie	
7	Urządzenia odwadniające	AS	KS	NS						3	Nie	
8	Izolacja pomostu									5	Nie	
9	Konstrukcja pomostu	OB	PB	UB						4	Nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	AB	KZ	OB	RB					4	Nie	
11	Łożyska	AS	KS							4	Nie	
12	Urządzenia dylatacyjne	AS	KS	NG						3	Nie	
13	Przyczółki	AB	NB	PB						4	Nie	
14	Filary	AB	NB	PB	UB					4	Nie	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT							3	Nie	
16	Przeguby									-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	AB	OB							4	Nie	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-		
19	Zakotwienia cięgien									4	Nie	
20	Cięgna									-		
21	Urządzenia obce									-		
22	Mechanizm ruchu przesł									-		
23	Pylony									-		
Stan pogody: sucha		Ocena średnia obiektu:								3.88		
Temperatura [°C]: 25		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3.88		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie występują.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Wykonane.												

WNOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu		Nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]		Nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]		Nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]		Nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]		Nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]		Nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]		Nie	
8. Oznakowanie obiektu		Nie	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów		Nie	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów		Nie	
11. Wykonanie prac porządkowych		Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: Tak			

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu: 2017-07-27
1. Andrzej Chochliński	DODP 132/94		
2.			

DECYZJA KIEROWNIKA REJONU DRÓG:

Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów prac porządkowych.

Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót z zakresu bieżącego utrzymania w ramach planu następnego roku.

Data : 29.11.2017

(pieczęć i podpis)

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy	mgr inż. Paweł Bydowski	28.12.17		
Naczelnik Wydziału Mostów	inż. Adam Wiacek	28.12.17		

DECYZJA DYREKTORA ODDZIAŁU GDDKiA (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Dróg):

Data : _____

(pieczęć i podpis)

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - (Dz.U. 2013r. poz. 1409 ze zmianami zwane dalej Prawem budowlanym). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - (Dz.U. 2013r. poz. 1409 ze zmianami zwane dalej Prawem budowlanym).

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI) 30005722

L.p.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	uzupełnienie umocnień gabionami	1	m3	0.5	600	300
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł						
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony						
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające	utrzymanie czystości	1				ryczałt
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne	utrzymanie czystości	1				ryczałt
13	Przyczółki						
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	utrzymanie czystości	1				ryczałt
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia ciągów						
20	Cięgna						
21	Urządzenia obce						
22	Mechanizm ruchu przęseł						
23	Pylony						
Ogółem wartość robót [zł]							300

Wykonawca przeglądu				Uwagi
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis		
Andrzej Chochliński	2017.07.27			

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Rejonu Dróg	mgr inż. Antoni Dziekoński	28.11.2017		

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy	mgr inż. Paweł Bydowski	07.12.17		
Naczelnik Wydziału Mostów	inż. Adam Wiacek	28.12.17		