

Kartę opracował: mgr inż. A. Wałaszczyn

Wykonawca: GEOTECHNICA - Toruń			KARTA OTWORU BADAWCZEGO OW2							Zał.Nr: 5/2				
Rejon: DK nr 8 km 706+634 Miejscowość: Sztabin Gmina: Sztabin Województwo: Podlaskie			Obiekt: Projektowany remont mostu przez rz. Biebrzę Zleceńodawca: TRAB Mosty "Projektowanie i Nadzory" Wiercenie: GEOTECHNICA - Toruń Dozór geologiczny: mgr. P. Przyborowski					System wiercenia: obrotowy Rzędna: 115.99 m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2010-08-10						
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	ID	Warstwa geotechniczna	KATEGORIA KNR 2-01	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0.40	Holocen		T(+Nm)		torf, czarny z domieszką namułu	w						I	
	2.00 ~													
	3.50 ~			Nmp(+PdH)	2.50	namuł piaszczysty, żółto-szary z domieszką piasku drobnego próchnicznego	w/m							
	4.7													
		Plejstocen		Pd	4.70	piasek drobny, szary	nw	szg			0.6	Ia1	II	
				Pd(+Ps)	7.00	piasek drobny, szary z domieszką piasku średniego								
				bruk	7.90 8.00	bruk							IV	
				Gp		głina piaszczysta, szara	w	tpl	2/2/1	0.23			II	III
					10.00									