

Załącznik nr. 3

Wykaz budynków wraz z ich charakterystyką.

| | GDDKIA O/Katowice Rejon Zabrze | Osoba do kontaktu | Telefon kontaktowy |
|----|--|---------------------------|--------------------|
| 1. | Budynek biurowy ul. Chudowska 1 41-810 Zabrze | Bartłomiej Chmielarski | 698 629 960 |
| 2. | Budynek biurowy ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice- Brzezinka | Sławomir Wysocki | 662 196 303 |
| 3. | Budynek administracyjno-biurowy ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice- Brzezinka | Sławomir Wysocki | 662 196 303 |
| 4. | Magazyn ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice- Brzezinka | Sławomir Wysocki | 662 196 303 |
| 5. | Warsztat ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice- Brzezinka | Sławomir Wysocki | 662 196 303 |
| 6. | Portiernia ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice- Brzezinka | Sławomir Wysocki | 662 196 303 |
| 7. | Budynek biurowy ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz | Grzegorz Błajda | 698 629 920 |
| 8. | Magazyn, garaże ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz | Grzegorz Błajda | 698 629 920 |
| 9. | Magazyn materiałów masowych ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz | Grzegorz Błajda | 698 629 920 |

Charakterystyka budynku oraz dane techniczne

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | budynek biurowy | | | | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Chudowska 1, 41-810 Zabrze | | | | |
| 3 | Rok budowy | 2012 | | | | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | | | 377 | |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | | | 532 | |
| | | kubatura (m ³) | | | 3016 | |
| | | ilość kondygnacji | | | 2 | |
| | | podpiwniczenie | | | Nie | |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | | | konstrukcja szkieletowa żelbetowa | |
| | | stropy | | | plytowo-żebrowe | |
| | | dach | | | plyta żelbetowa | |
| | | elewacja | | | Tynk akrylowy | |
| | | | | | urządzenia objęte przeglądem | |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | | | tak | Tak |
| | | odgromowa | | | tak | Tak |
| | | kotłownia | olejowa | 64kW | tak | Tak |
| | | gazowa | | | nie | nie obejmuje |
| | | wodno-kanalizacyjna | | | tak | nie obejmuje |
| | | wentylacja | grawitacyjna i mechaniczna | | tak | Tak |
| | | klimatyzacja >12 kW | | | tak | Tak |
| 7 | Rodzaj przeglądu | roczny | | | obejmuje | |
| | | pięcioletni | | | obejmuje | |

Charakterystyka budynku oraz dane techniczne

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek biurowy | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka | |
| 3 | Rok budowy | 1967 | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | 74,5 |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | 132,40 |
| | | kubatura (m ³) | 566 |
| | | ilość kondygnacji | 2 |
| | | podpiwniczenie | Tak |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | cegła |
| | | stropy | |
| | | dach | płaski kryty papą |
| | | elewacja | Tynk akrylowy |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |
| | | odgromowa | Tak |
| | | kotłownia | Nie |
| | | gazowa | Nie |
| | | wodno-kanalizacyjna | Tak |
| | | wentylacja grawitacyjna | Tak |
| | | klimatyzacja >12 kW | Nie |
| 7 | Rodzaj przeglądu | pięcioletni | obejmuje |
| | | roczny | obejmuje |

Charakterystyka budynku oraz dane techniczne

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek socjalno-gospodarczy | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka | |
| 3 | Rok budowy | | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | 429,9 |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | 366,52 |
| | | kubatura (m ³) | 1505 |
| | | ilość kondygnacji | 1 |
| | | podpiwniczenie | Nie |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | Cegła |
| | | stropy | |
| | | dach | płaski kryty papą |
| | | elewacja | Tynk silikonowy |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |
| | | odgromowa | Tak |
| | | kotłownia olejowa 2x 127kW i 51kW | Tak |
| | | gazowa | nie |
| | | wodno-kanalizacyjna | tak |
| | | wentylacja grawitacyjna | Tak |
| | | klimatyzacja >12 kW | nie |
| 7 | Rodzaj przeglądu | pięcioletni | obejmuje |
| | | roczny | obejmuje |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Magazyn materiałów masowych | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka | |
| 3 | Rok budowy | | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | 464 |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | 451,33 |
| | | kubatura (m ³) | 3000 |
| | | ilość kondygnacji | 1 |
| | | podpiwniczenie | Nie |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | konstrukcja stalowa |
| | | stropy | konstrukcja stalowa |
| | | dach | dwuspadowy pokryty blachą |
| | | elewacja | Blacha |
| 6 | Wypozażony w instalacje | elektryczna | Tak |
| | | odgromowa | Tak |
| | | kotłownia | Nie |
| | | gazowa | Nie |
| | | wodno-kanalizacyjna | Tak |
| | | wentylacja grawitacyjna | Nie |
| | | klimatyzacja >12 kW | Nie |
| 7 | Rodzaj przeglądu | Pięcioletni | obejmuje |
| | | Roczny | obejmuje |

Charakterystyka budynku oraz dane techniczne

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Portiernia | | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka | | |
| 3 | Rok budowy | | | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | 42,3 | |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | 31,57 | |
| | | kubatura (m ³) | 60 | |
| | | ilość kondygnacji | 1 | |
| | | podpiwniczenie | Nie | |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | Cegła | |
| | | stropy | | |
| | | dach | płaski kryty papą | |
| | | elewacja | Tynk | |
| | | | | urządzenia objęte przeglądem |
| 6 | Wypozażony w instalacje | elektryczna | tak | obejmuje |
| | | odgromowa | tak | obejmuje |
| | | kotłownia | nie | nie obejmuje |
| | | gazowa | nie | nie obejmuje |
| | | wodno-kanalizacyjna | nie | nie obejmuje |
| | | Wentylacja | nie | nie obejmuje |
| | | klimatyzacja >12 kW | nie | nie obejmuje |
| 7 | Rodzaj przeglądu | roczny | obejmuje | |
| | | pięcioletni | obejmuje | |

Charakterystyka budynku oraz dane techniczne

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Warsztat | | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka | | |
| 3 | Rok budowy | | | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | 457 | |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | 415,69 | |
| | | kubatura (m ³) | 2000 | |
| | | ilość kondygnacji | 1 | |
| | | podpiwniczenie | Nie | |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | Cegła | |
| | | stropy | z płyt żelbetowych | |
| | | dach | płaski dwuspadowy pokryty blachą | |
| | | elewacja | Tynk akrylowy | |
| | | | | urządzenia objęte przeglądem |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak | obejmuje |
| | | odgromowa | tak | obejmuje |
| | | kotłownia | nie | nie obejmuje |
| | | gazowa | nie | nie obejmuje |
| | | wodno-kanalizacyjna | tak | nie obejmuje |
| | | wentylacja | nie | nie obejmuje |
| | | klimatyzacja >12 kW | nie | nie obejmuje |
| 7 | Rodzaj przeglądu | roczny | obejmuje | |
| | | pięcioletni | obejmuje | |

Charakterystyka budynku oraz dane techniczne

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------|------|------------------------------------|--------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek biurowy | | | | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz | | | | |
| 3 | Rok budowy | 1975 | | | | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | | | 99,67 | |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | | | 175,35 | |
| | | kubatura (m ³) | | | 693,7 | |
| | | ilość kondygnacji | | | 2 | |
| | | podpiwniczenie | | | Tak | |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | | | bloczki betonowe, cegła | |
| | | stropy | | | żelbetowe | |
| | | dach | | | dwuspadowy kryty papą | |
| | | elewacja | | | Tynk | |
| | | | | | urządzenia objęte przeglądem | |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | | | tak | obejmuje |
| | | odgromowa | | | tak | obejmuje |
| | | kotłownia | olejowa | 36kW | tak | obejmuje |
| | | gazowa | | | nie | nie obejmuje |
| | | wodno-kanalizacyjna | | | tak | nie obejmuje |
| | | wentylacja | grawitacyjna | | tak | obejmuje |
| | | klimatyzacja >12 kW | | | nie | nie obejmuje |
| 7 | Rodzaj przeglądu | roczny | | | obejmuje | |
| | | pięcioletni | | | obejmuje | |

Charakterystyka budynku oraz dane techniczne

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Magazyn materiałów masowych | | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz | | |
| 3 | Rok budowy | 2000 | | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m²) | 157 | |
| | | powierzchnia użytkowa (m²) | 147,29 | |
| | | kubatura (m³) | 1200 | |
| | | ilość kondygnacji | 1 | |
| | | podpiwniczenie | Nie | |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | konstrukcja stalowa, konstrukcja murowa | |
| | | stropy | | |
| | | dach | pokryty blachą | |
| | | elewacja | blacha trapezowa | |
| | | | urządzenia objęte przeglądem | |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak | Obejmuje |
| | | odgromowa | tak | Obejmuje |
| | | kotłownia | nie | nie obejmuje |
| | | gazowa | nie | nie obejmuje |
| | | wodno-kanalizacyjna | nie | nie obejmuje |
| | | wentylacja grawitacyjna | nie | nie obejmuje |
| | | klimatyzacja >12 kW | nie | nie obejmuje |
| 7 | Rodzaj przeglądu | roczny | obejmuje | |
| | | pięcioletni | obejmuje | |

Charakterystyka budynku oraz dane techniczne

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Magazyny i garaże | | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz | | |
| 3 | Rok budowy | 1975 | | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m²) | 456 | |
| | | powierzchnia użytkowa (m²) | 406,81 | |
| | | kubatura (m³) | 2280 | |
| | | ilość kondygnacji | 1 | |
| | | podpiwniczenie | Nie | |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | bloczki betonowe, cegła | |
| | | stropy | | |
| | | dach | Stalowy kryty blachą | |
| | | elewacja | Blacha/Tynk | |
| | | | urządzenia objęte przeglądem | |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak | obejmuje |
| | | odgromowa | tak | obejmuje |
| | | kotłownia | nie | nie obejmuje |
| | | gazowa | nie | nie obejmuje |
| | | wodno-kanalizacyjna | nie | nie obejmuje |
| | | wentylacja grawitacyjna | nie | nie obejmuje |
| | | klimatyzacja >12 kW | nie | nie obejmuje |
| 7 | Rodzaj przeglądu | roczny | obejmuje | |
| | | pięcioletni | obejmuje | |

