

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeglądu i sprawdzenia sprzętu laboratoryjnego z Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach wraz z wydaniem Świadectw kontroli na każde urządzenie.

Część 3 – Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firm: Frowag, Euromatest, Geolab, ZAN w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe GDDKiA O/Katowice.

2. Termin realizacji: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem:

Tabela 1: Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia

Lp	nr qms	Nr seryjny	Nazwa urządzenia	Producent	Zakres sprawdzenia	Termin realizacji do
1	T-1.4-I-1862/S	1191	Aparat Proctora Typ 2.151	FROWAG	Sprawdzenie zgodnie z PN-88/B-04481 -wymiarów form Proctora, 2 małe formy, 2 duże formy -masy i średnicy ubijaków, 6 ubijaków -wysokości opadania ubijaków 2 wysokości 320 mm i 480 mm	09.05.2020
2	T-1.4-I-1398/S	801/0138/0	Aparat Proctora (LN STARCZA)*	EuroMatest	Sprawdzenie zgodnie z PN-88/B-04481 -masy i średnicy ubijaków, 4 -wysokości opadania ubijaków 2 wysokości 320 mm i 480 mm	10.05.2020
3	T-1.4-I-1857/S	T-1.4/03	Zestaw do przemywania - wskaźnik piaskowy	Geolab	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 933-8:2012	10.05.2020
4	T-1.4-I-1856/S	1378/2013	Nurnik do wskaźnika piaskowego	Geolab	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 933-8:2012	10.05.2020
5	T-1.4-I-1597/S	1034/2011	Aparaty Casagrande'a	GeoLab	Sprawdzenie zgodnie z PN-88/B-04481 - punkt 5.6.2.2	10.05.2020
6	T-1.4-I-1598/S	1033/2011	Aparaty Casagrande'a	GeoLab	Sprawdzenie zgodnie z PN-88/B-04481 - punkt 5.6.2.2	10.05.2020
7	T-1.4-I-1583/S	1111/2011	Sonda lekka DPL 10kg	GeoLab	Sprawdzenie zgodnie z PN-B-04452:2002 - punkt 6, tablica nr1	10.05.2020
8	T-1.4-I-1894/S	T-1.4/04	Objętościomierz piaskowy	ZAN	Sprawdzenie zgodnie z BN-77/8931-12 punkt 2.2	10.05.2020

4. Warunki dotyczące zamówienia

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając do każdego z urządzeń Świadectwo kontroli.

Wszystkie koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego (ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno) muszą być wliczone w usługę przeglądu i sprawdzenia. Wszystkie koszty przesyłek muszą być wliczone w usługę przeglądu i sprawdzenia.

*Aparat Proctora firmy Euromatest (Pozycja 2 w tabeli), urządzenie znajduje się w Laboratorium Niestacjonarnym ul. Szkolna 205, 42-261 Starcza.

Dodatkowo Świadcstwo kontroli musi zawierać:

- Opis kontrolowanego urządzenia - łącznie z numerem identyfikacyjnym
- Nazwa i adres użytkownika
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe
43-600 Jaworzno, ul. Drogowców 6
- Datę sprawdzenia
- Metodę sprawdzenia
- Wyniki sprawdzenia
- Zgodność z wymaganiami (w przypadku odwołania się do normy)

5. Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

NACZELNIK
Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg
- Laboratorium Drogowego
mgr inż. Przemysław Juszczyk