


Wykaz zmian powykonawczych zaistniałych podczas przebudowy urządzeń elektroenergetycznych związanych z budowa drogi krajowej S-8

L.p.	Km trasy	Rodzaj urządzenia	Przyczyna	Uwagi
1	487+500	Linia zalicznikowa	Prośba właściciela obiektu. Zasilanie obiektu wykonane inną trasą	Zmiana nieistotna
2	488+500	Skrzynka pomiarowa	Interwencja właściciela działki.	Zmiana nieistotna
3	Zjazd na Jadów	Słup linii nN	Interwencja właściciela sąsiadującej posesji. (Kolizja z wjazdem na posesję)	Zmiana nieistotna
4	490+740	Słup linii nN	Interwencja właściciela posesji. (Słup ustawiono w miejscu istniejącego)	Zmiana nieistotna
5	491+360	Skrzynka pomiarowa	Interwencja właściciela sąsiadującej posesji. (Kolizja z wjazdem na posesję)	Zmiana nieistotna
6	491+360 zp. 5-1	Kabel linii oświetlenia ulicznego	Zmiana spowodowana zachowaniem bezpieczeństwa przy wykonywaniu przecisku w pobliżu czynnych kabli	Zmiana nieistotna
7	494+050	2 Słupy linii nN	Kolizja z gazociągami	Zmiana nieistotna
8	494+150	Słup linii nN	Interwencja właściciela posesji. (Słup ustawiono w granicy działek aby przyłącza do budynków nie przebiegały nad działkami sąsiadów)	Zmiana nieistotna
9	495+100	Kabel nN	Zmiana spowodowana koniecznością zasilenia istniejącego odbiorcy	Zmiana nieistotna
10	497+700	Kabel SN	Obecne ustawienie słupa eliminuje załom linii na słupie przelotowym	Zmiana nieistotna
11	499+800	słup linii oświetlenia ulicznego	Zmiana spowodowana zmianą trasy chodnika	Zmiana nieistotna

Sporządził: Tadeusz Rudziński


 KAMPA
 REGON 660 63952, NIP 762-006-09-71