



**GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**  
**ODDZIAŁ W WARSZAWIE**  
**WYDZIAŁ TECHNOLOGII - LABORATORIUM DROGOWE**  
**05 - 816 OPACZ KOLONIA, UL. ŚRODKOWA 35C**  
**tel: (022) 701 50 20, 701 50 21**

**ZMIANA NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z BADANIA NR 280/ZDN/2017**  
**POMIAR KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI**

Data opracowania:	05.04.2017 (zmianę wprowadzono 07.04.2017)
Nazwa i adres Klienta:	GDDKiA O/Warszawa, ul. Mińska 25, Wydział Dróg i Sieci Drogowej Z.1
Nr zlecenia:	7/Z.1/2017 z dnia 17.03.2017
Budowa / droga:	Droga Krajowa nr 62, skrzyżowanie Sokołów Podlaski, ul. Wolności
Odcinek / etap:	DK62: km 309+400 - 309+632
Nr próbki wg T-1:	395/497/2017/ZDN - 396/497/2017/ZDN
Nr próbki wg Klienta:	-
Miejsce pomiaru:	DK62, SP, km 309+500 oraz DK62, SL, km 309+610
Dokument odniesienia:	-
Data pomiaru:	03.04.2017

**1. Wyniki**

Nr próbki wg T-1	Lokalizacja odwiertu	Rodzaj warstwy	Grubość warstwy, [mm]	Uwagi
303/494/2017/ZDN	DK62, SP, km 309+500	mieszanka mineralno-asfaltowa	65	-
		mieszanka mineralno-asfaltowa	50	-
		mieszanka mineralno-asfaltowa	75	-
		chudy beton	170	-
		piasek średni ze żwirem	150	-
		piasek gliniasty z domieszką organiki	poniżej	-
304/494/2017/ZDN	DK62, SL, km 309+610	mieszanka mineralno-asfaltowa	130	-
		mieszanka mineralno-asfaltowa	60	-
		mieszanka mineralno-asfaltowa	45	-
		bruk	150	-
		piasek średni zagliniony	poniżej	-

**2. Uwagi**

Zmieniono nr protokołu pobrania/przyjęcia z: 37/497/2017/ZDN na 57/497/2017/ZDN.

**3. Załączniki**

- Zlecenie nr 7/Z.1/2017 z dnia 17.03.2017.
- Protokół pobrania/przyjęcia nr 57/497/2017/ZDN z dnia 03.04.2017.
- Dokumentacja fotograficzna uzyskanych rdzeni

Opracował: Starszy Specjalista 05 -04- 2017 mgr inż. Krzysztof Biernacki	Autoryzował: Starszy Specjalista 05 -04- 2017 mgr inż. Krzysztof Biernacki	Zatwierdził: Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego 07 -04- 2017 Lukasz Podobas
---	---	---

Wyniki odnoszą się wyłącznie do pomiarów wykonanych na badanym odcinku. Sprawozdanie z pomiarów bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.



GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W WARSZAWIE  
WYDZIAŁ TECHNOLOGII - LABORATORIUM DROGOWE  
05 - 816 OPACZ KOLONIA, UL. ŚRODKOWA 35C  
tel: (022) 701 50 20, 701 50 21

amuna ni produkta  
w dniu 03.04.2017

PROTOKÓŁ NR 57 497 2017 2DN

## POBRANIA/PRZYJĘCIA PRÓBEK NAWIERZCHNI

Data/Czas:	03.04.2017 / 11:00
Nr zlecenia:	712.1/2017
Budowa/Droga:	DK 62, skrzyżowania Sochołów Podlaski
Odcinek / etap:	km 309+400 ÷ 309+632
Przedmiot badania:	konstrukcja
Producent/Wykonawca:	

Warunki pogodowe: ☒ słonecznie ☐ pochmurno ☐ deszcz ☐ śnieg  
☐ bezwietrznie ☐ wiatr ☐ inne: ☒ Temperatura: 15°C

Poz.	1.	2.	3.	4.
Miejsce pobrania:	DK 62	DK 62		
	km 309+500S	km 309+610SL		
Współrzędne geograficzne (N/E):	/	/	/	/
Długość odcinka:				
Producent:				
Oznakowanie próbki:	# Ø 200 1	# Ø 200 2	# Ø	# Ø

Metoda pobrania wg PN-EN 12697-27:2005

☒ pkt 4.7 metoda wiercenia☐ pkt. 4.8 metoda wycinania płyt

Zastosowane przyrządy do pobierania:

☒ wiertnica☐ piła do nawierzchni

Uwagi:

Pobierający:	1. Andrzej Szponar	przedstawiciel	GDDKiA T-1	Szponar
		(imię i nazwisko)	(firma)	(podpis)
Obecni przy pobieraniu:	2.	przedstawiciel		
		(imię i nazwisko)	(firma)	(podpis)
	3. Jacek Tymusiewicz	przedstawiciel	Rejon Siadłce	J
		(imię i nazwisko)	(firma)	(podpis)
	4.	przedstawiciel		
	(imię i nazwisko)	(firma)	(podpis)	
	5.	przedstawiciel		
	(imię i nazwisko)	(firma)	(podpis)	

## Dostarczenie próbek

(wypełnia WT-LD)

Nr zlecenia w ewidencji WT-LD:

497

Data dostarczenia próbek:

Poz.	1.	2.	3.	4.
Stan próbki	<input checked="" type="checkbox"/> bez zastrzeżeń <input type="checkbox"/> uwagi:	<input checked="" type="checkbox"/> bez zastrzeżeń <input type="checkbox"/> uwagi:	<input type="checkbox"/> bez zastrzeżeń <input type="checkbox"/> uwagi:	<input type="checkbox"/> bez zastrzeżeń <input type="checkbox"/> uwagi:
Przyjęto do badań	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Nadano nr próbki wg T-1	395 497 2017 2DN	396 497 2017 2DN		

Podpis osoby weryfikującej:

Protokół pobrania/przyjęcia bez pisemnej zgody nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości.