

Sekcja Inżynierstwa Nadzorcza „Litwiński-inż.”

Inspektor Nadzoru w Specjalnym Urzędzie Inżynierii

Protokół Nr 2/09/2019

*Z okresowej rocznej kontroli
stanu technicznego obiektu budowlanego*

OBIEKT: Plac zabaw -MOP Szewce Zachód

ADRES: Droga S7k, km 17 + 500

OPRACOWAŁ: Franciszek Wach

nr upr.bud :109/89

INSPEKTOR NADZORU
FRANCISZEK WACH
UPR. NR 109/89
w spec. arch. i kontr.-inżynier

Kielce, 16.09.2019r.

PROTOKÓŁ ZAWIERA:

I. Opis

1. Informacje ogólne
2. Poprzednie kontrole
3. Ustalenia w toku bieżącej kontroli o stanie technicznym obiektu
4. Określenie stanu technicznego obiektu
5. Zalecenia pokontrolne

II. ZAŁĄCZNIKI

1. Uprawnienia budowlane
2. Zaświadczenie o członkostwie w Ś.O.I.I.B.

III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

I. Opis

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Przedmiot kontroli.

Przedmiotem kontroli jest Plac Zabaw -MOP Szewce Zachód.
Lokalizacja: Droga S7k, km 17+500.

1.2 Właściciel i zarządca obiektu.

Właścicielem i zarządcą obiektu jest GDDKiA O/Kielce,
adres: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45.

1.3 Podstawa merytoryczna kontroli.

Kontroli dokonano na podstawie:

- zlecenia Zarządcy
- wizji lokalnej przedmiotowego obiektu i jego bezpośredniego otoczenia w dniu 16.09.2019r.

1.4 Podstawa prawna kontroli.

Art. 62 ust. 1 pkt 1a, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z p. zm.).

1.5 Zakres kontroli.

Kontrola obejmuje sprawdzenie

- stanu technicznego elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska,
- wykonania zaleceń z poprzednich kontroli okresowych.

1.6 Charakterystyka ogólna obiektu.

Plac zabaw dla dzieci o nawierzchni z piasku.

Urządzenia placu zabaw - wyposażenie systemowe producenta: „Inter-Flora”.

2. INFORMACJE NA TEMAT POPRZEDNICH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.

Kontrole okresowe stanu technicznego obiektu.

Poprzednia kontrola stanu technicznego obiektu w branży ogólnobudowlanej była przeprowadzona 14 września 2018 roku. Nie sformułowano zaleceń.

3. USTALENIA W TOKU BIEŻĄCEJ KONTROLI O STANIE TECHNICZNYM ELEMENTÓW OBIEKTU

Zastosowana skala oceny stanu technicznego elementów budowlanych wg gradacji malejącej: stan dobry (0-15% zużycia), stan dostateczny (16-30% zużycia), stan niezadowalający (31-45% zużycia), stan zły (ponad 45% zużycia)

3.1 Stan techniczny elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu:

- Nawierzchnia - stan techniczny dobry.
- Fundamenty urządzeń - stan techniczny dobry.
- Urządzenia - stan techniczny dobry.
- Ogrodzenie - brak.
- Elementy informacyjne - stan techniczny dobry.

3.2 Stan techniczny urządzeń służących ochronie środowiska:
Nie występują.

4. OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje:

- Obiekt jest wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem;
- Ogólny stan techniczny elementów obiektu jest dobry i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi;
- W nawierzchni piaskowej stwierdzono występowanie roślinności obcej – foto 1;
- Obiekt spełnia warunki techniczne do dalszego użytkowania;

5. ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie ustaleń niniejszej kontroli sformułowano następujące zalecenia do wykonania:

- usunąć roślinność obcą, występującą w nawierzchni piaskowej,

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

INSPEKTOR NADZORU
FRANCISZEK WACH
w spec. arch. i kontr.-inżynier

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

II. ZAŁĄCZNIKI

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 2, § 13 ust. 1 pkt 2, § 7, § 6 ust. 3

i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza się, że:

OBYWATEL FRANCISZEK WACH

technik budowlany
(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 09 czerwca 1954 r. w Zwoleniu

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

OBYWATEL FRANCISZEK WACH

jest upoważniony do


- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych :
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami.

Otrzymuje :

Ob. Franciszek Wach
Plac Partyzantów 1
26 - 713 Kazanów



ARCHITEKT WOJEWÓDZKI
[Signature]
mgr inż. arch. Mirosław Kotwica



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BBU-EGD-1TR *

Pan FRANCISZEK WACH o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/3862/02

adres zamieszkania pl. PARTYZANTÓW 1, 26-713 KAZANÓW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentem opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Sekcja Inżynieryjno-Nadzorcza „Litwiński-inż.”

Projekt [nazwa] i [tytuł] [adres] 204 50 10 000

Protokół Nr 3/09/2019

Z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

OBIEKT: Plac zabaw -MOP Szewce Wschód

ADRES: Droga S7k, km 17 + 400

OPRACOWAŁ: Franciszek Wach

nr upr.bud : 190/89

INSPEKTOR NADZORU
FRANCISZEK WACH
UPR. NR 109 89
w spec. arch. i kontr.-inżynier

Kielce, 16.09.2019r.

PROTOKÓŁ ZAWIERA:

I. Opis

1. Informacje ogólne
2. Poprzednie kontrole
3. Ustalenia w toku bieżącej kontroli o stanie technicznym obiektu
4. Określenie stanu technicznego obiektu
5. Zalecenia pokontrolne

II. ZAŁĄCZNIKI

1. Uprawnienia budowlane
2. Zaświadczenie o członkostwie w Ś.O.I.I.B.

III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

I. Opis

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Przedmiot kontroli.

Przedmiotem kontroli jest Plac Zabaw - MOP Szewce Wschód.
Lokalizacja: Droga S7k, km 17+400.

1.2 Właściciel i zarządca obiektu.

Właścicielem i zarządcą obiektu jest GDDKiA O/Kielce,
adres: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45.

1.3 Podstawa merytoryczna kontroli.

Kontroli dokonano na podstawie:

- zlecenia Zarządcy
- wizji lokalnej przedmiotowego obiektu i jego bezpośredniego otoczenia w dniu 16.09.2019r.

1.4 Podstawa prawna kontroli.

Art. 62 ust. 1 pkt 1a, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z p. zm.).

1.5 Zakres kontroli.

Kontrola obejmuje sprawdzenie

- stanu technicznego elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
- stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska
- wykonania zaleceń z poprzednich kontroli okresowych.

1.6 Charakterystyka ogólna obiektu.

Plac zabaw dla dzieci o nawierzchni z piasku.

Urządzenia placu zabaw - wyposażenie systemowe producenta: „Inter-Flora”.

2. INFORMACJE NA TEMAT POPRZEDNICH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.

Kontrole okresowe stanu technicznego obiektu.

Poprzednia kontrola stanu technicznego obiektu w branży ogólnobudowlanej była przeprowadzona 14 września 2018 roku. Brak sformułowanych zaleceń.

3. USTALENIA W TOKU BIEŻĄCEJ KONTROLI O STANIE TECHNICZNYM ELEMENTÓW OBIEKTU

Zastosowana skala oceny stanu technicznego elementów budowlanych
wg gradacji malejącej: stan dobry (0-15% zużycia), stan dostateczny (16-30% zużycia),
stan niezadowalający (31-45% zużycia), stan zły (ponad 45% zużycia)

3.1 Stan techniczny elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu:

- Nawierzchnia - stan techniczny dobry.
- Fundamenty urządzeń - stan techniczny dobry.
- Urządzenia - stan techniczny dobry.
- Ogrodzenie - brak.
- Elementy informacyjne - stan techniczny dobry.

3.2 Stan techniczny urządzeń służących ochronie środowiska:
Nie występują.

4. OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje.

- Obiekt jest wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Ogólny stan techniczny elementów obiektu jest dobry i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
- W nawierzchni piaskowej występuje lokalnie roślinność obca,
- W bujaku sprężynowym brak rączek (uchwytów),
- Obiekt spełnia warunki techniczne do dalszego użytkowania.

5. ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie ustaleń niniejszej kontroli sformułowano zalecenia do wykonania

- usunąć roślinność obcą z nawierzchni piaskowej – foto 1;
- uzupełnić uchwyty w bujaku sprężynowym – foto 2;

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

INSPEKTOR NADZORU
FRANCISZEK WACH
UPR. NR 109 90
w spec. arch. i kontr.-inżynier

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

II. ZAŁĄCZNIKI

Radom, 1989-10-30

URZĄD WOJEWÓDZKI
w RADOMIU
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA,
UBRANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr BUA-III-8386/109/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 2, § 13 ust. 1 pkt 2, § 7, § 6 ust. 3

i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza się, że:

OBYWATEL FRANCISZEK WACH

technik budowlany

(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 09 czerwca 1954 r. w Zwoleniu

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

OBYWATEL FRANCISZEK WACH

jest upoważniony do

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych :
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami.


Otrzymuje :

Ob. Franciszek Wach
Plac Partyzantów 1
26 - 713 Kazanów



ARCHITEKT WOJEWÓDZKI

mgr inż. arch. Mirosława Kozłowska



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BBU-EGD-1TR *

Pan FRANCISZEK WACH o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/3862/02

adres zamieszkania pl. PARTYZANTÓW 1, 26-713 KAZANÓW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



