



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

50-241 Wrocław ul. H. Pobożnego 25, tel./fax 71 3212272, e-mail: rzeczoznawcy.wroclaw@pzm.pl

Oddziały: 65-609 Zielona Góra, ul. Wiejska 10; tel./fax 68 3260491, e-mail: rzeczoznawcy.zielona.gora@pzm.pl

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 78; tel./fax 95 7223660, e-mail: gorzow.wielkopolski@pzm.pl

Opinia numer: 06/01/2015/AZ

z dnia: 2015/01/18

Wykonawca opinii : Andrzej Zieliński Rzeczoznawca PZM

Zleceniodawca: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W
ZIELONEJ GÓRZE REJON W SŁUBICACH

Adres: KRÓTKA 7 69-100 SŁUBICE

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym.

PODSTAWA OPINII

Wycenę przeprowadzono na podstawie oględzin pojazdu dnia 16.01.2015 w Krośnie Odrzańskim.

Wydając niniejszą ocenę techniczną Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny oraz wady prawne udostępnionej dokumentacji badanego obiektu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2015

Marka: FIAT Model pojazdu: Seicento 0.9 Kat.
Wersja: S Nr rejestracyjny: GWM 6095 Rok prod.: 1998
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT	045-00161
Nr identyfikacyjny (VIN)	ZFA1870000127337
Data pierwszej rejestracji	1998/12/01
Data ważności badania technicznego	2014/01/11
Data oględzin	2015/01/16
Wskazanie drogomierza	265369 km
Okres eksploatacji pojazdu (98/12/01-15/01/18)	194 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZERWONY 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	187
Dop. masa całkowita	1190 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	899 ccm / 29kW (39KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:


80 PLN w tym VAT (23,0%) 14,96 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 4 Dokumentacja fotograficzna
- 5 Opis powłoki lakierowej

3.112

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ Sp. z o.o.
19434 Andrzej Zieliński Rzeczoznawca PZM
50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 25
NIP 896-000-18-24, Regon 930507377
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-609 Zielona Góra, ul. Wiejska 10



Strona 1

Wykonawca opinii : Andrzej Zieliński Rzeczoznawca PZM

Zleceniodawca: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W SŁUBICACH

Adres: KRÓTKA 7 69-100 SŁUBICE

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym.

PODSTAWA OPINII

Wycenę przeprowadzono na podstawie oględzin pojazdu dnia 16.01.2015 w Krośnie Odrzańskim.

Wydając niniejszą ocenę techniczną Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny oraz wady prawne udostępnionej dokumentacji badanego obiektu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2015

Marka: FIAT Model pojazdu: Seicento 0.9 Kat.
 Wersja: S Nr rejestracyjny: GWM 6095 Rok prod.: 1998
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT	045-00161
Nr identyfikacyjny (VIN)	ZFA1870000127337
Data pierwszej rejestracji	1998/12/01
Data ważności badania technicznego	2014/01/11
Data oględzin	2015/01/16
Wskazanie drogomierza	265369 km
Okres eksploatacji pojazdu (98/12/01-15/01/18)	194 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZERWONY 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	187
Dop. masa całkowita	1190 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	899 ccm / 29kW (39KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1998.05-1999.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	3	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe przednie
2	Opony 145/70 R13	4	Wycieraczka szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	Siedzenia tylne dzielone	7

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA


Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BARUM 145/70 R13 71T BRILLANTIS TL	3,0	79
Przednie prawe:	BARUM 145/70 R13 71T BRILLANTIS TL	3,0	79
Tylne lewe:	STOMIL OLSZTYN 145/70 R13 71T IMPULSER TL	3,0	79
Tylne prawe:	STOMIL OLSZTYN 145/70 R13 71T IMPULSER TL	3,0	79

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (200 mies.)	2 060 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	7 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	83 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 519 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 157 PLN

3.112 19434 Andrzej Zieliński Rzeczoznawca PZM

19434 Andrzej Zieliński Rzeczoznawca PZM
 50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 25
 NIP 896-000-18-24, Regon 930507377
 ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
 65-609 Zielona Góra, ul. Wiejska 10

System INFO-EKSPERT
SRTSiRD

Strona 2

KOREKTY RÓŻNE - 65 PLN

W tym:

Aktualność badań technicznych

[%]

-4,0

Wartość

- 65

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

1400 PLN

(słownie: jeden tysiąc czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 261,79 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

80 PLN

(słownie: osiemdziesiąt złotych)

w tym VAT (23,0%) 14,96 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu "Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe I-2015 "
- zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ sp. z o.o.

50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 25
NIP 896-000-18-24, Regon 930507377
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-309 Zielona Góra, ul. Wiejska 10

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 06/01/2015/AZ

z dnia: 2015/01/18

Wykonawca opinii : Andrzej Zieliński Rzeczoznawca PZM

Zlecniodawca: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W
ZIELONEJ GÓRZE REJON W SŁUBICACH

Adres: KRÓTKA 7 69-100 SŁUBICE

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2015

Marka: FIAT Model pojazdu: Seicento 0.9 Kat.
 Wersja: S Nr rejestracyjny: GWM 6095 Rok prod.: 1998
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
1999	05	2250	2250
1998	05	2060	2060
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (200 mies.)			2 060 PLN

Normatywny okres eksploatacji	200 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	1998/12/01
Rzeczywisty okres eksploatacji	194 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	83 PLN po korekcie: 2 143 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 1998.05-1999.02

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart.
1	Siedzenia tylne dzielone	1,00			1,10	0,30	7
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							7 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							7 PLN po korekcie: 2 150 PLN

Przebieg normatywny	179 200 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	265 369 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 519 PLN po korekcie: 1 631 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:


L.p.	Opis korekty	[%]	Wart.
1	Aktualność badań technicznych	-4,0	-65
KOREKTY RÓŻNE			- 65 PLN po korekcie: 1 566 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	129	79	3	Prawe:	129	79	3				
Tylna					Lewe:	142	79	3	Prawe:	142	79	3				
KOREKTA ZA OGUMIENIE																- 157 PLN po korekcie: 1 409 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU																1 400 PLN

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
 OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI
 GOSPODARCZEJ sp. z o.o.

3.112 50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 25
 NIP 896-199341 Andrzej Zieliński Rzeczoznawca PZM
 ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
 65-300 Zielona Góra, ul. Wiejska 10



System INFO-EKSPERT
 / SRTSiRD

Strona 4

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: 06/01/2015/AZ

z dnia: 2015/01/18

Wykonawca opinii : Andrzej Zieliński Rzeczoznawca PZM

Zleceniodawca: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W SŁUBICACH

Adres: KRÓTKA 7 69-100 SŁUBICE

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2015

Marka: FIAT Model pojazdu: Seicento 0.9 Kat.
Wersja: S Nr rejestracyjny: GWM 6095 Rok prod.: 1998
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 194 mies.) . 1 400 PLN
Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,14
Współczynnik zbywalności pojazdu nowego 0,80

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Pokrywa przednia	
2	Błotnik przedni	P
3	Drzwi boczne	L
4	Drzwi tyłu nadwozia	
5	Błotnik tylny	L i P

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
2 Wyposażenie nadwozia		
1	Zderzak przedni kpl.	
2	Zderzak tylny kpl.	
3	Fotel przedni kpl.	P

BRAKI W KOMPLETACJI POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
2 Wyposażenie nadwozia		
1	Zespół wycieraczek szyby przedniej	
2	Koło kierownicy	
3 Silnik z osprzętem		
3	Blok silnika z tłokami, wałem korbowym i kołem zamachowym	
4	Głowica silnika kpl.	
5	Napęd rozrządu z obudową	
6	Pokrywa zaworów	
7	Miska olejowa	
8	Pompa oleju	
9	Pompa wodna z termostatem	
10	Układ wtrysku paliwa	
11	Rozdzielacz zapłonu z przewodami wysokiego napięcia	
12	Kolektor ssący	
13	Kolektor wydechowy	
14	Sprzęgło kpl.	
15	Alternator	
16	Rozrusznik	
4 Układ napędowy		
17	Półś z przegubami	L
18	Obudowa zespołu napędowego i sprzęgła	
19	Elementy wewnętrzne zespołu napędowego	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	27	15	321
2	Wypozażenie nadwozia	28	18	321
3	Silnik z osprzętem	18	83	43
4	Układ napędowy	9	84	20
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	9	0	126
6	Zawieszenie tylne	4	0	56
7	Reszta	5	0	70
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				957 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		1 400 PLN
Stopień uszkodzenia	0,3164	957 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,44	421 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,90	378 PLN
Współczynnik zbywalności	0,22	83 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	83 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	1 400 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	80 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	1 320 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	24,98



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ sp. z o.o.

50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 25
NIP 896-000-18-24, Regon 930507377
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-509 Zielona Góra, ul. Wiejska 10

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 06/01/2015/AZ

z dnia: 2015/01/18

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2015

Marka: FIAT

Model pojazdu: Seicento 0.9 Kat.

Wersja: S

Nr rejestracyjny: GWM 6095

Rok prod.: 1998

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



1



2



3



4



5



6

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ sp. z o.o.

50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 25
19434 Andrzej Zieliński Rzeczoznawca PZM
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-609 Zielona Góra, ul. Wiejska 10





7



8



9



10



11



12

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ sp. z o.o.
50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 25
NIP 896-000-18-24, Regon 930507377
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-309 Zielona Góra, ul. Wiejska 10





13



14



15



16



17



18

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ sp. z o.o.
50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 25
NIP 896-000-18-24, Regon 930507377
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-609 Zielona Góra, ul. Wiejska 10





19



20



21



22



23



24

**POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
GRĘBOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ sp. z o.o.**
50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 25
NIP 886 000 18-24, Regon 930507377
34 Andrzej Zieliński Kępczozna w PZMO
65-609 Zielona Góra, ul.



**System INFO-EKSPERT
/ SRTSiRD**

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: 06/01/2015/AZ

z dnia: 2015/01/18

Wykonawca opinii : Andrzej Zieliński Rzeczoznawca PZM

Zleceniodawca: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W
ZIELONEJ GÓRZE REJON W SŁUBICACH

Adres: KRÓTKA 7 69-100 SŁUBICE

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2015

Marka: FIAT

Model pojazdu: Seicento 0.9 Kat.


Wersja: S

Nr rejestracyjny: GWM 6095

Rok prod.: 1998

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ sp. z o.o.
50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 25
NIP 896-000-18-24, Regon 930507377
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-609 Zielona Góra, ul. Wiejska 10

