

Wykaz inwentaryzacyjny drzew zagrażających przy drodze nr 5, Rejon Leszno

L.p.	Gatunek nazwa łacińska (nazwa polska)	Kilometraż		Pierśnica (w cm)	Obwód pnia (w cm)	Średnica korony (w m)	Wysokość (w m)	Decyzja karczowanie	Uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i proponowane zabiegi pielęgnacyjne	Gmina
		strona lewa	strona prawa							
1	Klon pospolity	210,110		24	75	7	8	175	Drzewo obumarłe	Stęszew
1	Topola	211,107		79	248	12	20	174	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 20%	Stęszew
1	Klon pospolity	211,320		30	94	10	12	173	Pochylenie 20°, Liczne ubytki powierzchniowe	Stęszew
1	Topola	211,865		52	163	15	24	171	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Stęszew
1	Klon pospolity	211,875		32	100	7	12	172	Próchniejący pień	Stęszew
1	Topola	211,990		44	138	7	17	170	Ubytek powierzchniowy, Ubytek wgłębny próchniejący	Stęszew
1	Klon pospolity	212,755		18	57	3	7	169	Drzewo obumarłe	Stęszew
1	Jesion wyniosły	213,370		11	35	1	4	168	Drzewo obumarłe	Stęszew
1	Jesion wyniosły	213,470		18	57	4	6	167	Drzewo obumarłe	Stęszew
1	Topola	213,607		49	154	9	18	166	Posusz 20%, Ubytek wgłębny u podstawy	Stęszew
1	Głóg jednoszyjkowy	214,760		16	50	3	6	165	Drzewo obumarłe	Stęszew
1	Głóg jednoszyjkowy	214,770		20	63	4	7	164	Posusz 50%, Liczne ubytki powierzchniowe, Pochylenie 45°	Stęszew
1	Głóg jednoszyjkowy	214,779		26	82	6	15	163	Posusz 60%	Stęszew
1	Głóg jednoszyjkowy	214,780		27	85	7	12	162	Pochylenie 15°, Drzewo obumarłe	Stęszew
1	Jesion wyniosły	215,090		23	72	6	11	159	Ubytek powierzchniowy 1m², Posusz 40%	Stęszew
1	Jesion wyniosły	215,601		22	69	6	8	161	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 40%	Stęszew
1	Klon pospolity	215,685		15	47	7	9	160	Ubytek powierzchniowy 0,2m², Posusz 40%, Pochylenie 10°	Stęszew
1	Jesion wyniosły	216,015		29	91	8	10	158	Posusz 30%, Próchniejący pień, Ubytek wgłębny	Stęszew
1	Jesion wyniosły	216,030		29	91	7	10	157	Ubytek powierzchniowy, Posusz 30%, Próchniejący pień, Drzewo obumiera	Stęszew
1	Klon pospolity	216,325		24	75	5	7	156	Próchniejący pień, Pochylenie 15°	Stęszew
1	Jesion wyniosły	216,490		27	85	8	10	155	Liczne ubytki powierzchniowe, Posusz 40%, Drzewo obumiera	Stęszew
1	Jesion wyniosły	216,565		32	100	4	8	154	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 30%	Stęszew
1	Klon pospolity	216,608		31	97	5	10	153	Próchniejący pień	Stęszew
1	Topola		209,497	70	220	16	24	176	ubytek powierzchniowy 1,5m², Posusz 25%, Po wypadku	Stęszew
1	Topola		212,560	100	314	16	20	177	Ubytek powierzchniowy 0,2m² próchniejący	Stęszew
1	Topola		212,740	59	185	16	22	178	Posusz 10%, Próchniejąca podstawa pnia, Uszkodzenie pnia - próchnieje	Stęszew
1	Topola		212,935	55	173	16	22	179	Próchniejąca podstawa pnia	Stęszew
1	Topola		213,540	53	166	13	20	180	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 30%, Pochylenie 5°	Stęszew
1	Topola		213,640	50	157	13	20	181	Próchniejąca podstawa pnia, Liczne ubytki powierzchniowe, Ubytek wgłębny	Stęszew
1	Jesion wyniosły		215,515	41	129	9	11	182	Ubytek powierzchniowy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 25%	Stęszew
1	Klon pospolity		215,522	25	79	6	8	183	Rozwidlenie V - kształtne ≈2m - pęknięte, Próchniejący pień	Stęszew
1	Klon pospolity		216,520	32	100	11	13	184	Ubytek powierzchniowy 1,2m²	Stęszew

32

1	Jesion wyniosły	217,865		41	129	11	12	152	Próchniejący pień, Ubytek powierzchniowy 1,5m², Posusz 50%	Czempiń
1	Brzoza brodawkowata	217,915		43	135	7	16	151	Posusz 50%, Drzewo obumiera	Czempiń

1	Brzoza brodawkow	218,070		38	119	6	14	150	Posusz 60%, Drzewo obumiera	Czempiń
1	Brzoza brodawkowata	218,115		43	135	2	16	149	Drzewo obumarłe	Czempiń
1	Brzoza brodawkowata	218,150		37	116	6	16	148	Posusz 60%, Drzewo obumiera	Czempiń
1	Klon jawor	218,430		28	88	6	8	147	Posusz 70%, Ubytek wgłębny kominowy	Czempiń
1	Klon jawor	218,485		29	91	7	7	146	Pochylenie 35°, Posusz 15%, Próchni ejąca podstawa pnia, Ubytek powierzchniowy	Czempiń
1	Klon jawor	218,495		33	104	11	12	145	Ubytek powierzchniowy, Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Czempiń
1	Klon pospolity	218,599		24	75	6	7	144	Posusz 40%, Drzewo obumiera	Czempiń
1	Klon pospolity	220,235		38	119	16	12	143	Korona zdeformowana, Połamane gałęzie, Posusz 35%, Drzewo obumiera	Czempiń
1	Klon pospolity	220,375		42	132	17	14	142	Posusz 40%, Liczne ubytki powierzchniowe	Czempiń
1	Klon pospolity	224,630		39	122	10	12	141	Posusz 40%, Ubytek wgłębny 1,5m²	Czempiń
1	Topola		218,430	52	163	15	22	185	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek wgłębny, Ubytek powierzchniowy 0,4m2	Czempiń
1	Topola		218,640	50	157	9	15	186	Próchniejąca podstawa pnia,	Czempiń
1	Topola		218,840	73	229	12	19	187	Ubytek powierzchniowy u podstawy, Posusz 15%, Pękający pień	Czempiń
1	Klon pospolity		220,445	52	163	9	12	188	Ubytek wgłębny, Próchniejący pień, Pochylenie 5°, Ubytek powierzchniowy	Czempiń
1	Klon pospolity		220,580	44	138	9	12	189	Ubytek wgłębny, Posusz 10%, Próchniejący pień	Czempiń
1	Klon pospolity		220,735	50	157	9	12	190	Posusz 50%	Czempiń
1	Jesion wyniosły		220,807	49	154	8	13	191	Próchniejąca podstawa pnia, Opalony po wypadku	Czempiń
1	Jesion wyniosły		220,820	56	176	8	13	192	Występowanie grzybów, Opalony po wypadku, Posusz 15%	Czempiń
1	Klon pospolity		220,835	59	185	9	12	193	Ubytek wgłębny kominowy, Po wypadku, Posusz 20%	Czempiń
1	Topola		223,390	48	151	7	12	194	Próchniejąca podstawa pnia, Krzywy pień	Czempiń
1	Jesion wyniosły		224,665	22	69	3	7	195	Próchniejący pień, Ubytek wgłębny	Czempiń

23

1	Klon pospolity	225,340		33	104	8	12	140	Posusz 30%, Ubytek powierzchniowy u podstawy próchniejący	Kościan
1	Klon pospolity	225,402		34	107	13	14	139	Posusz 40%, Ubytek powierzchniowy próchniejący, Rozwidlenie V - kształtne	Kościan
1	Jesion wyniosły	225,630		57	179	15	15	138	Posusz 40%, Połamane gałęzie, Ubytek wgłębny próchniejący, Rozwidlenie V	Kościan
1	Jesion wyniosły	225,675		44	138	6	15	137	Połamane konary, Próchniejący pień, Korona zdeformowana	Kościan
1	Jesion wyniosły	225,730		39	122	7	15	136	Posusz 40%, Drzewo obumiera	Kościan
1	Klon pospolity	226,340		40	126	13	13	135	Ubytek wgłębny u podstawy, Posusz 30%	Kościan
1	Klon pospolity	226,688		45	141	13	13	134	Posusz 25%, Ubytek powierzchniowy 0,7m², Próchniejący pień	Kościan
1	Klon pospolity	226,940		36	113	12	12	133	Posusz 40%, Ubytek powierzchniowy 1,5m²	Kościan
1	Topola włoska	227,135		77	242	4	20	132	Ubytek wgłębny , Próchniejąca podstawa pni	Kościan
1	Topola włoska	227,185		55	173	3	17	131	Ubytek wgłębny , Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 40%	Kościan
1	Klon pospolity	227,485		29	91	7	8	130	Posusz 70%	Kościan
1	Jesion wyniosły	227,830		28	88	8	10	129	Drzewo obumarłe, Brak kory	Kościan
1	Jesion wyniosły	228,170		35	110	8	12	128	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 60%	Kościan
1	Klon pospolity	228,401		15	47	3	7	127	Drzewo obumarłe, Brak kory	Kościan
1	Topola włoska	228,640		61	192	3	16	126	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Kościan
1	Klon pospolity	232,904		21	66	4	6	107	Ubytek powierzchniowy próchniejący	Kościan
1	Klon pospolity	232,915		16	50	3	5	106	Ubytek powierzchniowy, Próchniejący pień, Posusz 70%	Kościan
1	Lipa	232,995		11	35	2	4	105	Posusz 90%, Ubytek wgłębny	Kościan

1	Klon pospolity	233,230		19	60	4	7	104	Ubytek węglębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Kościan
1	Wierzba biała	233,824		35	110	5	12	103	Ubytek węglębny u podstawy, Pochylenie 10°	Kościan
1	Topola włoska	233,830		42	132	1	15	102	Posusz 80%, Ubytek węglębny próchniejący	Kościan
1	Topola włoska	233,965		33+23	104+72	2	15	101	Drzewo obumarłe	Kościan
1	Topola włoska	234,168		17	53	1	11	100	Drzewo obumarłe	Kościan
1	Topola włoska	234,170		47	148	4	18	99	Posusz 40%, Suchoczuł	Kościan
1	Jesion wyniosły	234,615		36	113	11	13	98	Posusz 80%, Ubytek węglębny próchniejący	Kościan
1	Jesion wyniosły	235,140		44	138	10	11	96	Ubytek węglębny, Posusz 60%, Ubytek powierzchniowy u podstawy	Kościan
1	Jesion wyniosły	235,280		40	126	12	11	95	Ubytek węglębny kominowy, Posusz 60%, Ubytek powierzchniowy próchniejący	Kościan
1	Jesion wyniosły	235,510		44	138	10	12	94	Ubytek powierzchniowy, Ubytek węglębny u podstawy	Kościan
1	Jesion wyniosły	235,575		47	148	8	8	93	Ubytek powierzchniowy u podstawy - po wypadku, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz	Kościan
1	Jesion wyniosły	235,699		37	116	6	9	92	Ubytek węglębny, Próchniejąca podstawa pnia, Drzewo obumiera	Kościan
1	Jesion wyniosły	235,725		32	100	7	10	97	Posusz 70%	Kościan
1	Jesion wyniosły	235,755		32	100	6	9	91	Liczne ubytki węglębne, Posusz 20%, Drzewo obumiera	Kościan
1	Jesion wyniosły	236,070		42	132	12	12	90	Ubytek powierzchniowy, Próchniejący pień	Kościan
1	Jesion wyniosły	236,140		36	113	9	10	89	Próchniejąca podstawa pnia, Drzewo obumiera	Kościan
1	Jesion wyniosły	236,390		40	126	11	11	88	Ubytek węglębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 40%	Kościan
1	Jesion wyniosły	236,435		43	135	12	12	87	Występowanie owadów, Drzewo obumiera, Posusz 40%	Kościan
1	Jesion wyniosły	236,450		36	113	10	11	86	Występowanie owadów, Drzewo obumiera, Posusz 30%	Kościan
1	Jesion wyniosły	236,610		35	110	9	9	85	Ubytek węglębny, Posusz 20%, Drzewo obumiera, Występowanie owadów	Kościan
1	Klon pospolity	236,708		39	122	7	14	84	Ubytek powierzchniowy 0,5m², Ubytek węglębny próchniejący	Kościan
1	Jesion wyniosły	237,310		28	88	6	8	83	Ubytek węglębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 20%, Drzewo obumiera	Kościan
1	Jesion wyniosły	237,625		28	88	7	10	82	Ubytek węglębny kominowy u podstawy, Uszkodzenie pnia, Posusz 30%	Kościan
1	Jesion wyniosły	237,690		36	113	9	11	81	Ubytek węglębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 80%	Kościan
1	Klon pospolity		224,885	55	173	11	12	196	Ubytek węglębny próchniejący	Kościan
1	Klon pospolity		225,150	55	173	9	12	197	Ubytek węglębny, Uszkodzenie pnia, Próchniejący pień	Kościan
1	Klon jesionolistny		226,160	31	97	8	11	198	Ubytek powierzchniowy 0,2m², Pochylenie 15°, Liczne ubytki węglębne, Próchniejący pień	Kościan
1	Klon pospolity		229,075	34	107	4	6	199	Próchniejący pień, Ubytek węglębny, Ubytek powierzchniowy	Kościan
1	Klon pospolity		229,575	17	53	4	6	200	Pochylenie 15°, Korona zdeformowana, Liczne uszkodzenia pnia	Kościan
1	Klon pospolity		232,775	27	85	6	9	203	Uszkodzenie bryły korzeniowej, Brak statyki	Kościan
1	Jesion wyniosły		234,499	41	129	6	13	204	Posusz 40%, Liczne ubytki węglębne, Próchniejący pień	Kościan
1	Jesion wyniosły		234,635	44	138	6	11	205	Posusz 60%, Ubytek powierzchniowy, Liczne ubytki węglębne, Próchniejący pień	Kościan
1	Jesion wyniosły		234,850	32	100	6	13	206	Liczne ubytki węglębne u podstawy, Posusz 30%	Kościan
1	Jesion wyniosły		235,060	23	72	4	8	207	Połamane gałęzie, Próchniejący pień, Posusz 70%, Ubytek węglębny	Kościan
1	Jesion wyniosły		235,093	27	85	7	7	208	Drzewo obumarłe	Kościan
1	Klon pospolity		235,150	27	85	5	8	209	Ubytek powierzchniowy u podstawy, Próchniejący pień, Posusz 25%	Kościan
1	Klon pospolity		235,540	40	126	7	14	210	Drzewo obumarłe	Kościan
1	Klon pospolity		235,625	33	104	8	12	211	Posusz 50%, Martwica pnia	Kościan
1	Jesion wyniosły		236,640	46	144	9	17	212	Próchniejąca podstawa pnia	Kościan
1	Klon pospolity		236,720	49	154	9	18	213	Posusz 30%, Ubytek powierzchniowy, Odpajająca się kora	Kościan
1	Klon pospolity		237,040	36	113	11	14	214	Pochylenie 10°, Posusz 25%, Odpajająca się kora	Kościan

1	Topola	231,225		51	160	8	16	125	Ubytek wgłębny u podstawy próchniejący	m. Kościan
1	Topola	231,235		64	201	13	23	124	Ubytek powierzchniowy 0,3m² próchniejący	m. Kościan
1	Topola	231,250		58	182	13	20	123	Ubytek wgłębny u podstawy próchniejący	m. Kościan
1	Topola	231,280		55	173	12	22	122	Ubytek wgłębny u podstawy	m. Kościan
1	Topola	231,290		65	204	12	22	121	Ubytek wgłębny u podstawy, Posusz 10%	m. Kościan
1	Topola	231,310		71	223	11	20	120	Ubytek wgłębny , Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 15%	m. Kościan
1	Topola	231,320		63	198	14	25	119	Próchniejąca podstawa pnia	m. Kościan
1	Topola	231,325		64	201	14	25	118	Ubytek wgłębny , Próchniejąca podstawa pnia	m. Kościan
1	Topola	231,360		62	195	14	22	117	Ubytek wgłębny , Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 10%	m. Kościan
1	Topola	231,380		68	214	12	22	116	Ubytek wgłębny próchniejący, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 25%	m. Kościan
1	Topola	231,390		64	201	9	19	115	Ubytek wgłębny próchniejący, Próchniejąca podstawa pnia	m. Kościan
1	Klon pospolity	231,393		18	57	5	7	114	Ubytek wgłębny kominowy	m. Kościan
1	Lipa	231,403		11	35	1	4	113	Drzewo obumarłe	m. Kościan
1	Topola	231,435		40	126	6	15	112	Próchniejąca podstawa pnia, Pochylenie 5°	m. Kościan
1	Topola	231,470		43	135	6	22	111	Ubytek wgłębny próchniejący kominowy, Próchniejąca podstawa pnia	m. Kościan
1	Topola	231,475		55	173	8	24	110	Ubytek wgłębny próchniejący kominowy	m. Kościan
1	Klon pospolity	231,498		17	53	5	7	109	Drzewo obumarłe	m. Kościan
1	Topola	231,510		44	138	6	14	108	Ubytek wgłębny u podstawy	m. Kościan
1	Topola		231,408	75	236	10	23	201	Posusz 25%, Ubytek wgłębny, Próchniejąca podstawa pnia, Występowanie grzybów	m. Kościan
1	Klon pospolity		231,510	20	63	6	8	202	Posusz 80%, Brak kory	m. Kościan

1	Jesion wyniosły	237,940		49	154	11	13	80	Ubytek wgłębny, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 20%	Śmigiel
1	Jesion wyniosły	238,080		35	110	8	12	79	Posusz 90%	Śmigiel
1	Jesion wyniosły	238,645		47	148	12	10	78	Posusz 80%, Pochylenie 25°	Śmigiel
1	Jesion wyniosły	238,705		42	132	8	12	77	Drzewo obumarłe	Śmigiel
1	Jesion wyniosły	238,755		43	135	12	10	76	Pochylenie 25°, Korona jednostronna, Posusz 50%	Śmigiel
1	Jesion wyniosły	238,780		43	135	12	10	75	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 30%	Śmigiel
1	Jesion wyniosły	238,815		51	160	9	11	74	Posusz 70%, Uszkodzenie pnia, Próchniejąca podstawa pnia	Śmigiel
1	Jesion wyniosły	238,825		48	151	12	11	73	Posusz 60%, Pochylenie 30°	Śmigiel
1	Jesion wyniosły	238,840		37	116	10	11	72	Posusz 80%	Śmigiel
1	Jesion wyniosły	238,865		49	154	13	11	71	Posusz 90%, Pochylenie 40°	Śmigiel
1	Jesion wyniosły	238,880		43	135	10	12	70	Posusz 80%	Śmigiel
1	Grupa krzewów	239,510- 239,580				250m²	2	69	Posusz 80%	Śmigiel
1	Grupa krzewów	239,610- 239,720				400m²	2	68	Posusz 80%	Śmigiel
1	Klon jawor	239,987		21	66	5	9	67	Posusz 60%	Śmigiel
1	Lipa	239,995		33	104	7	9	66	Posusz 60%	Śmigiel
1	Jarząb pospolity	240,010		18	57	3	7	65	Posusz 50%, Uszkodzenie pnia, Połamane gałęzie	Śmigiel
1	Jarząb pospolity	240,025		12	38	2	7	64	Posusz 80%	Śmigiel
1	Jarząb pospolity	240,075		11	35	3	5	63	Ubytek powierzchniowy u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Śmigiel

1	Brzoza brodawkowata	240,175		24	75	6	13	62	Posusz 50%, Drzewo obumiera	Śmigiel
1	Brzoza brodawkowata	240,185		27	85	3	7	61	Drzewo obumarłe	Śmigiel
1	Brzoza brodawkowata	240,215		16	50	2	10	60	Posusz 90%	Śmigiel
1	Brzoza brodawkowata	240,225		24	75	5	12	59	Drzewo obumarłe	Śmigiel
1	Lipa	240,495		19	60	3	5	58	Pochylenie 30°, Uszkodzenie pnia, Po susz 40%, Próchniejący pień	Śmigiel
1	Klon pospolity	241,807		38	119	7	10	57	Ubytek węglębny próchniejący Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 25%	Śmigiel
1	Klon pospolity	241,830		42	132	9	12	56	Próchniejący pień	Śmigiel
1	Klon pospolity	248,455		31	97	8	10	55	Drzewo obumarłe	Śmigiel
1	Klon pospolity	249,670		34	107	6	7	54	Ubytek węglębny kominowy, Posusz 40%	Śmigiel
1	Dąb szypułkowy	250,125		27	85	6	15	53	Korona jednostronna, Uszkodzenie pnia, Drzewo rosnące na skarpie rowu	Śmigiel
1	Jesion wyniosły		238,299	45	141	10	16	215	Posusz 50%, Drzewo obumiera	Śmigiel
1	Jesion wyniosły		238,410	45	141	10	15	216	Ubytek węglębny kominowy, Posusz 40%	Śmigiel
1	Klon pospolity		238,570	44	138	9	15	217	Ubytek węglębny kominowy, Odspajająca się kora, Rozwidenie V - kształtne =3m - pękające	Śmigiel
1	Klon pospolity		238,702	29	91	6	10	218	Ubytek powierzchniowy 0,7m², Odspajająca się kora Występowanie owadów	Śmigiel
1	Jesion wyniosły		238,710	44	138	10	15	219	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 40%, Ubytek węglębny, Pochylenie 5°	Śmigiel
1	Jesion wyniosły		239,035	53	166	9	19	220	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 60%, Ubytek węglębny próchniejący	Śmigiel
1	Klon pospolity		239,082	59	185	10	11	221	Posusz 70%, Próchniejąca podstawa pnia, Odspajająca się kora	Śmigiel
1	Jesion wyniosły		239,245	61	192	8	12	222	Posusz 50%, Próchniejący pień	Śmigiel
1	Jesion wyniosły		239,260	46	144	6	10	223	Posusz 50%, Próchniejący pień, Ubytek węglębny	Śmigiel
1	Grupa krzewów		239,270- 239,380			500m²	2		Cięcia korygujące, Cięcia sanitarne, Posusz 40%	Śmigiel
1	Brzoza brodawkowata		239,450	31	97	5	14	224	Posusz 60%, Drzewo obumiera	Śmigiel
1	Klon pospolity		240,401	16	50	5	7	225	Drzewo obumarłe	Śmigiel
1	Jesion wyniosły		240,425	22	69	6	7	226	Drzewo obumarłe	Śmigiel

41

1	Klon pospolity	251,201		14+48	44+151	10	14	52	Ilość pni 2, Drzewo obumarłe	Lipno
1	Klon pospolity	251,212		24+39	75+122	9	16	51	Ilość pni 2, Drzewo obumarłe	Lipno
1	Jesion wyniosły	251,325		42	132	9	11	50	Ubytek węglębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 40%	Lipno
1	Topola	251,340		85	267	16	25	49	Ubytek węglębny u podstawy próchniejący	Lipno
1	Topola	251,470		64	201	12	26	48	Ubytek powierzchniowy, Próchniejący pień	Lipno
1	Topola	251,487		98	308	8	20	47	Liczne uszkodzenia pnia	Lipno
1	Topola	251,500		70	220	12	25	46	Ubytek węglębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Lipno
1	Topola	251,570		86	270	15	25	45	Ubytek powierzchniowy, Próchniejąca podstawa pnia, Pochylenie 5°	Lipno
1	Jesion wyniosły	251,760		58	182	10	12	44	Posusz 70%	Lipno
1	Jesion wyniosły	251,825		57	179	8	16	43	Posusz 70%	Lipno
1	Klon pospolity	252,225		41	129	7	10	42	Posusz 70%	Lipno
1	Jesion wyniosły	252,590		40	126	6	12	41	Posusz 80%	Lipno
1	Topola	252,775		61	192	11	22	40	Ubytek węglębny próchniejący, Uszkodzenie bryły korzeniowej	Lipno
1	Topola	252,870		62	195	11	24	39	Posusz 30%, Ubytek węglębny kominowy na wysokości 2m	Lipno
1	Topola	253,185		50	157	12	22	38	Ubytek węglębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Lipno

1	Topola	253,820		55	173	8	19	37	Posusz 50%, Drzewo obumiera,Ubytek powierzchniowy, Próchniejąca podstawa pnia	Lipno
1	Topola	253,880		26	82	3	18	36	Posusz 50%, Drzewo obumiera	Lipno
1	Klon	253,965		9	28	2	4	35	Drzewo obumarłe	Lipno
1	Lipa	254,035		10	31	2	4	34	Drzewo obumarłe	Lipno
1	Lipa	254,170		24	75	4	5	33	Posusz 50%, Drzewo obumiera	Lipno
1	Topola	254,655		45	141	5	22	32	Posusz 50%, Drzewo obumiera	Lipno
1	Topola	254,905		64	201	13	23	31	Ubytek powierzchniowy u podstawy próchniejący	Lipno
1	Lipa	256,170		48	151	12	12	30	Posusz 80%	Lipno
1	Topola	256,798		58	182	14	24		Cięcia korygujące	Lipno
1	Topola	256,960		62	195	13	21	29	Posusz 60%	Lipno
1	Jesion wyniosły	257,315		46	144	7	13	28	Posusz 80%	Lipno
1	Klon jesionolistny	257,340		60	188	14	12	26	Posusz 60%	Lipno
1	Grupa krzewów	257,350- 257,385				200m²	2	27	Posusz 80%	Lipno
1	Jesion wyniosły	257,620		60	188	9	14	25	Drzewo obumarłe	Lipno
1	Jesion wyniosły	257,650		52	163	8	16	24	Posusz 80%	Lipno
1	Jesion wyniosły	257,690		56	176	7	13	23	Posusz 80%	Lipno
1	Jesion wyniosły	257,705		36	113	6	8	22	Posusz 90%	Lipno
1	Jesion wyniosły	257,715		53	166	8	14	21	Posusz 70%	Lipno
1	Jesion wyniosły	257,795		35	110	7	13	20	Posusz 70%, Drzewo obumiera	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,010		57	179	8	9	19	Posusz 30%, Ubytek powierzchniowy próchniejący	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,208		50	157	7	15	18	Posusz 60%, Rozwidlenie V -kształtne =4m, Drzewo obumiera	Lipno
1	Klon jesionolistny	258,235		60	188	13	14	17	Ubytek wgłębny u podstawy, Posusz 60%	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,325		51	160	10	12	16	Drzewo obumarłe	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,375		45	141	8	10	15	Posusz 90%	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,470		43	135	8	14	14	Posusz 90%	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,488		50	157	12	12	13	Posusz 60%, Drzewo obumiera, Rozwidlenie V -kształtne 3m	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,540		53	166	9	14	12	Posusz 70%, Rozwidlenie V -kształtne = 4m	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,585		49	154	8	14	11	Posusz 70%, Rozwidlenie V -kształtne = 2m i 3m	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,640		48	151	7	15	10	Ubytek wgłębny kominowy, Posusz 30%	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,675		56	176	10	14	9	Drzewo obumarłe	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,807		58	182	14	14	8	Posusz 50%, Rozwidlenie V -kształtne =3m, Drzewo obumiera	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,935		49	154	10	14	7	Posusz 50%, Drzewo obumiera	Lipno
1	Jesion wyniosły	258,980		58	182	13	15	6	Posusz 80%	Lipno
1	Jesion wyniosły	259,050		47	148	13	14	5	Posusz 50%, Rozwidlenie V -kształtne =4m, Drzewo obumiera	Lipno
1	Jesion wyniosły	259,145		56	176	8	15	4	Rozwidlenie V- kształtne = 3m, Ubytek powierzchniowy 1,5m², Ubytek wgłębny,	Lipno
1	Jesion wyniosły	259,218		50	157	8	15	3	Posusz 90%	Lipno
1	Jesion wyniosły	259,270		46	144	6	12	2	Rozwidlenie V -kształtne = 4m, Pęknięty pień, Posusz 30%	Lipno
1	Jesion wyniosły	259,680		46	144	9	16	1	Posusz 60%	Lipno
1	Topola		251,485	55	173	7	20	227	Posusz 60%	Lipno
1	Topola		251,720	76	239	12	20	228	Pochylenie 10°, Próchniejąca podstawa pnia	Lipno
1	Topola		251,933	74	232	5	23	229	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Lipno

1	Klon pospolity		252,230	41	129	9	11	230	Posusz 50%, Drzewo obumarłe, Liczne ubytki powierzchniowe	Lipno
1	Topola		252,265	68	214	15	25	231	Ubytek powierzchniowy 1,5m², Próchniejący pień	Lipno
1	Klon pospolity		252,460	25	79	4	7	232	Drzewo obumarłe	Lipno
1	Jesion wyniosły		252,595	50	157	7	9	233	Posusz 80%	Lipno
1	Topola		252,895	73	229	13	25	234	Ubytek wgłębnny, Posusz 15%, Rozwidlenie V - kształtne =5m -pękające	Lipno
1	Topola		252,935	61	192	8	17	235	Ubytek wgłębnny, Próchniejąca podstawa pnia	Lipno
1	Lipa		253,525	29	91	5	7	236	Uszkodzenie pnia, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 30%	Lipno
1	Topola		253,830	72	226	10	23	237	Ubytek powierzchniowy u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 15%	Lipno
1	Głóg jednoszyjkowy		253,870	27	85	4	6	238	Posusz 70%, Ubytek wgłębnny	Lipno
1	Topola		253,910	55	173	8	20	239	Ubytek powierzchniowy u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 10%	Lipno
1	Topola		254,070	34	107	5	17	240	Ubytek wgłębnny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Lipno
1	Topola		254,155	68	214	10	23	241	Ubytek powierzchniowy u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Pochylenie 10°	Lipno
1	Topola		254,425	58	182	10	22	242	Posusz 40%, Drzewo obumiera	Lipno
1	Topola		254,860	68	214	8	22	243	Posusz 50%	Lipno
1	Klon pospolity		254,930	53	166	13	20	244	Ubytek wgłębnny próchniejący, Drobne uszkodzenie pnia, Rozwidlenie V - kształtne =2,5m, Pochylenie 5°	Lipno
1	Topola		256,350	61	192	10	20	245	Próchniejąca podstawa pnia	Lipno
1	Topola		257,085	88	276	16	24	246	Ubytek wgłębnny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 10%, Połamane gałęzie	Lipno
1	Jesion wyniosły		257,235	45	141	14	18	247	Posusz 80%	Lipno
1	Topola		257,400	78	245	15	24	248	Ubytek wgłębnny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Pochylenie 5°	Lipno
1	Jesion wyniosły		259,330	68	214	14	17	249	Rozwidlenie V - kształtne =2,5m, Ubytek powierzchniowy u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 40%	Lipno
1	Topola		259,808	102	320	9	20	250	Posusz 60%	Lipno
1	Klon pospolity		259,815	41	129	7	14	251	Ubytek wgłębnny kominowy	Lipno
1	Topola		259,822	79	248	8	19	252	Ubytek powierzchniowy u podstawy próchniejący, Posusz 50%	Lipno

79

1	Topola włoska	274,425		60	188	4	24	424	Ubytek wgłębnny u podstawy próchniejący, Posusz 30%	Rydzyzna
1	Topola włoska	274,434		19	60	2	14	423	Ubytek wgłębnny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Topola włoska	274,515		66	207	4	21	422	Ubytek wgłębnny próchniejący	Rydzyzna
1	Topola włoska	274,701		69	217	4	20	421	Ubytek wgłębnny kominowy, Próchniejący pień, Posusz 20%	Rydzyzna
1	Topola włoska	274,715		61	192	3	18	420	Ubytek wgłębnny próchniejący, Próchniejący pień, Posusz 30%	Rydzyzna
1	Topola włoska	274,735		48	151	3	18	419	Posusz 40%	Rydzyzna
1	Topola włoska	274,820		50	157	2	18	418	Ubytek wgłębnny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek powierzchniowy, Posusz 30%	Rydzyzna
1	Topola włoska	274,835		46	144	1	12	417	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Topola	275,085		54	170	15	24	416	Ubytek powierzchniowy 1m² u podstawy pnia, Posusz 15%	Rydzyzna
1	Topola	275,390		61	192	10	20	415	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 40%, Drzewo obumiera	Rydzyzna
1	Topola	275,592		29+40	91+126	7	22	414	Ilość pni 2, Posusz 20%, Pochylenie od 5° do 15°	Rydzyzna
1	Brzoza brodawkowata	275,705		18	57	4	10	413	Posusz 60%, Drzewo obumiera	Rydzyzna
1	Modrzew europejski	275,841		22	69	1	11	412	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Modrzew europejski	275,844		21	66	2	12	411	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Modrzew europejski	275,850		16	50	1	10	410	Drzewo obumarłe	Rydzyzna

1	Modrzew europejski	275,867		15	47	4	9	409	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Modrzew europejski	275,868		18	57	6	7	408	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Modrzew europejski	275,875		25	79	4	16	407	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Jesion wyniosły	275,879		19	60	5	15	406	Posusz 80%	Rydzyzna
1	Modrzew europejski	275,880		17	53	2	15	405	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Topola włoska	276,903		56	176	3	21	404	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 40%, Drzewo obumiera	Rydzyzna
1	Topola	277,612		59	185	10	21	403	Ubytek powierzchniowy 1m², Posusz 15%	Rydzyzna
1	Topola	277,660		105	330	15	28	402	Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Topola	277,730		87	273	14	27	401	Ubytek wgłębny u podstawy próchniejącej, Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Topola	280,660		79	248	12	20	400	Ubytek wgłębny, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 20%	Rydzyzna
1	Topola włoska		274,150	84	264	5	24	253	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Topola włoska		274,200	66	207	4	20	254	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Topola włoska		274,307	65	204	5	27	255	Posusz 30%, Próchniejący pień, Próchniejące konary	Rydzyzna
1	Brzoza brodawkowata		274,450	28	88	5	16	256	Posusz 40%, Drzewo obumiera	Rydzyzna
1	Topola		274,535	78+46	245+ 144	15	22	257	Posusz 60%, Ubytek powierzchniowy 0,5m2, Ilość pni = 2, Rozwidlenie V-kształtne=1m, Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Topola włoska		274,575	77	242	4	23	258	Ubytek wgłębny próchniejącej, Posusz 80%	Rydzyzna
1	Topola włoska		274,612	63	198	5	18	259	Posusz 25%, Ubytek powierzchniowy próchniejącej	Rydzyzna
1	Topola włoska		274,800	48	151	3	18	260	Posusz 10%, Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek wgłębny próchniejącej	Rydzyzna
1	Topola włoska		274,835	48	151	3	18	261	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Brzoza brodawkowata		274,950	23	72	1	14	262	Posusz 80%	Rydzyzna
1	Topola		275,010	35	110	5	16	263	Posusz 35%	Rydzyzna
1	Topola		275,070	43	135	5	20	264	Posusz 60%	Rydzyzna
1	Topola		275,140	68	214	8	22	265	Ubytek wgłębny próchniejącej, Posusz 30%	Rydzyzna
1	Topola		275,157	38	119	4	18	166	Korona zdeformowana, Posusz 40%, Ubytek wgłębny u podstawy próchniejącej	Rydzyzna
1	Topola		275,172	43	135	4	21	267	Posusz 80%, Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Topola		275,185	51	160	11	22	268	Posusz 20%, Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Topola		275,215	67	210	8	24	270	Posusz 60%	Rydzyzna
1	Topola		275,215	40	126	8	24	269	Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Topola		275,225	58	182	11	26	271	Posusz 40%, Próchniejące konary	Rydzyzna
1	Topola		275,226	51	160	7	10	272	Posusz 90%, Złamany pień	Rydzyzna
1	Topola		275,227	47	148	8	26	273	Posusz 70%	Rydzyzna
1	Topola		275,260	65	204	7	24	274	Posusz 60%	Rydzyzna
1	Topola		275,280	68	214	9	21	275	Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Topola		275,365	66	207	17	23	276	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 20%	Rydzyzna
1	Topola		275,518	41	129	4	16	277	Występowanie grzybów, Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Topola		275,525	80	251	7	20	278	Ubytek wgłębny u podstawy, Korona zdeformowana, Posusz 20%, Połamane gałęzie,	Rydzyzna
1	Śliwa		275,570	16	50	4	5	279	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Topola		275,645	84	264	8	24	280	Rozwidlenie V - kształtne =1,5m, Posusz 80%	Rydzyzna
1	Topola		275,672	69	217	9	21	281	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Topola		275,687	34	107	2	20	282	Ubytek wgłębny u podstawy, Posusz 80%	Rydzyzna

1	Topola		275,695	19+64+30	59+200+94	9	24	283	Ilość pni 3, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 60%, Odspajająca się kora	Rydzyzna
1	Topola		275,830	31	97	1	12	284	Drzewo obumarłe, Brak korony	Rydzyzna
1	Topola		275,840	62	195	9	15	285	Korona zdeformowana, Posusz 25%, Liczne ubytki powierzchniowe	Rydzyzna
1	Topola		275,845	30	94	4	18	286	Posusz 60%	Rydzyzna
1	Brzoza brodawkowata		275,875	17	53	2	15	287	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Brzoza brodawkowata		275,878	28	88	5	17	288	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Topola		275,920	67	210	10	24	289	Połamane gałęzie, Posusz 15%, Ubytek wgłębný próchniejący	Rydzyzna
1	Topola		276,090	84	264	11	25	290	Ubytek wgłębný u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 25%	Rydzyzna
1	Topola		276,095	66	207	11	25	291	Połamane gałęzie, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 20%	Rydzyzna
1	Topola		276,102	67	210	9	23	292	Posusz 40%, Drzewo obumiera	Rydzyzna
1	Topola		276,115	76	239	15	23	293	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 20%	Rydzyzna
1	Brzoza brodawkowata		276,230	15	47	2	12	294	Posusz 90%	Rydzyzna
1	Brzoza brodawkowata		276,255	15	47	2	11	295	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Brzoza brodawkowata		276,256	13	41	1	6	296	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Brzoza brodawkowata		276,264	14	44	1	7	297	Drzewo obumarłe, Występowanie grzybów	Rydzyzna
1	Brzoza brodawkowata		276,272	19	60	3	10	298	Posusz 70%	Rydzyzna
1	Brzoza brodawkowata		276,276	17	53	1	9	299	Drzewo obumarłe	Rydzyzna
1	Topola		276,285	80	251	15	27	300	Ubytek wgłębný u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Brzoza brodawkowata		276,292	23	72	4	15	301	Posusz 60%, Korona zdeformowana	Rydzyzna
1	Topola		276,297	80	251	8	26	302	Rozwidlenie V - kształtne =1,5m, Posusz 60%	Rydzyzna
1	Topola		276,392	89	279	11	25	303	Rozwidlenie V - kształtne =1,5m, Posusz 40%	Rydzyzna
1	Topola		276,425	84	264	14	26	304	Ubytek wgłębný, Próchniejący pień	Rydzyzna
1	Topola włoska		276,665	75	236	6	27	305	Posusz 60%, Ubytek wgłębný kominowy	Rydzyzna
1	Topola		277,395	44	138	11	20	306	Posusz 50%	Rydzyzna
1	Topola		277,460	54	170	11	20	307	Ubytek wgłębný próchniejący, Posusz 15%	Rydzyzna
1	Topola		277,560	53	166	11	20	308	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 40%	Rydzyzna
1	Topola		277,602	65	204	11	20	309	Ubytek powierzchniowy 0,5m², Posusz 15%	Rydzyzna
1	Topola		280,035	54	170	9	19	310	Posusz 70%	Rydzyzna
1	Olsza czarna		280,715	32	100	8	16	311	Korona jednostronna, Pochylenie 10°, Ubytek wgłębný u podstawy	Rydzyzna
1	Topola		280,970	67	210	9	18	312	Próchniejąca podstawa pnia	Rydzyzna
1	Topola		281,175	18	57	2	11	313	Posusz 70%	Rydzyzna
1	dąb	Kłoda 3	274,350						przycięcie gałęzi	Rydzyzna
1	Wierzba	m. Rojęczyn	279,150	18	57	2	11	313	Posusz 70%	Rydzyzna

88

1	Topola	282,713		43	135	6	17	399	Ubytek wgłębný u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Bojanowo
1	Topola	287,375		83	261	12	20	398	Ubytek wgłębný u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Występowanie grzybów,	Bojanowo
1	Topola	287,530		100	314	16	25	397	Ubytek wgłębný, Próchniejąca podstawa pnia	Bojanowo

1	Topola	287,825		58	182	9	22	396	Posusz 60%	Bojanowo
1	Topola	287,905		62	195	9	21	395	Posusz 60%	Bojanowo
1	Topola	287,965		84	264	14	26	394	Ubytek węglbny, Próchniejąca podstawa pnia	Bojanowo
1	Topola	288,020		78	245	14	26	393	Ubytek węglbny próchniejący, Posusz 30%	Bojanowo
1	Topola		282,465	44	138	8	15	314	Posusz 60%, Drzewo obumiera	Bojanowo
1	Topola		282,562	32	100	7	14	315	Posusz 60%, Drzewo obumiera	Bojanowo
1	Topola		283,097	38	119	5	14	316	Próchniejąca podstawa pnia	Bojanowo
1	Topola		283,135	44	138	5	14	317	Posusz 60%	Bojanowo
1	Topola		287,140	64	201	8	20	318	Posusz 70%, Próchniejąca podstawa pnia	Bojanowo
1	Topola		287,170	54	170	10	18	319	Ubytek węglbny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Bojanowo
1	Topola		287,570	65	204	13	20	320	Posusz 40%, Drzewo obumiera	Bojanowo
1	Topola		287,600	59	185	10	20	321	Posusz 70%, Próchniejąca podstawa pnia	Bojanowo
1	Topola		287,995	36	113	4	13	322	Ubytek powierzchniowy, Ubytek węglbny próchniejący, Posusz 80%	Bojanowo
1	Jesion wyniosły		288,512	33	104	6	12	323	Pochylenie 15°, Ubytek powierzchniowy u podstawy, Posusz 30%, Uszkodzona bryła korzeniowa	Bojanowo
1	Topola		290,815	49	154	7	17	324	Posusz 70%	Bojanowo
1	Topola		290,830	49	154	7	17	325	Posusz 70%	Bojanowo
1	Topola		290,845	58	182	7	17	326	Posusz 70%, Ubytek węglbny, Występowanie grzybów	Bojanowo
1	Topola		290,855	58	182	7	15	327	Posusz 70%	Bojanowo
1	Topola		290,890	55	173	7	17	328	Posusz 70%	Bojanowo

22

1	Klon jesionolistny	292,725		27	85	3	7	392	Posusz 60%, Odpajająca się kora	Rawicz
1	Topola	294,090		67	210	11	20	391	Ubytek węglbny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Topola	294,130		80	251	12	22	390	Pochylenie 10°, Ubytek węglbny, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Topola	294,490		63	198	8	20	389	Ubytek powierzchniowy 1,5m²	Rawicz
1	Topola	294,808		60	188	10	22	388	Ubytek powierzchniowy 2m²	Rawicz
1	Jesion wyniosły	294,845		17	53	2	7	387	Ubytek węglbny, Próchniejący pień	Rawicz
1	Topola	295,050		32	100	4	15	386	Krzywy pień, Ubytek węglbny próchniejący, Posusz 20%	Rawicz
1	Topola	295,085		47	148	6	17	385	Liczne ubytki węglbne u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Pochylenie 10°	Rawicz
1	Jesion wyniosły	295,165		21	66	5	10	384	Pęknięty pień, Posusz 60%	Rawicz
1	Topola	295,190		40	126	5	17	383	Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Topola	295,620		68	214	12	21	382	Mechaniczne uszkodzenie podstawy pnia - próchniejące, Posusz 15%	Rawicz
1	Topola	295,755		81	254	15	26	381	Mechaniczne uszkodzenie podstawy pnia - próchniejące	Rawicz
1	Topola	295,930		81	254	15	23	380	Ubytek węglbny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Topola	296,090		63	198	10	20	379	Ubytek węglbny próchniejący, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Topola	296,101		67	210	10	20	378	Ubytek powierzchniowy u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia,	Rawicz
1	Klon pospolity	296,470		24	75	4	10	377	Liczne ubytki powierzchniowe, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Jesion wyniosły	297,145		24	75	4	9	376	Ubytek węglbny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Jesion wyniosły	297,280		44	138	9	12	375	Posusz 60%, Drzewo obumiera	Rawicz
1	Brzoza brodawkowata	300,880		30	94	5	18	374	Drzewo obumarłe	Rawicz
1	Brzoza brodawkowata	301,450		20	63	4	12	373	Pochylenie 15°, Drzewo obumiera	Rawicz
1	Topola		291,025	47	148	7	18	329	Posusz 70%	Rawicz

1	Topola		291,092	46	144	8	17	330	Posusz 70%	Rawicz
1	Topola		291,610	53	166	10	16	331	Posusz 50%, Ubytek wgłębny, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Topola		292,810	63	198	8	19	332	Posusz 40%	Rawicz
1	Topola		292,845	55	173	8	24	333	Posusz 60%, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Topola		292,865	64	201	7	23	334	Posusz 50%	Rawicz
1	Topola		292,910	60	188	10	22	335	Posusz 50%	Rawicz
1	Topola		293,040	76	239	14	21	336	Posusz 10%, Odspajająca się kora, Próchniejący pień	Rawicz
1	Topola		293,106	54	170	10	24	337	Posusz 40%, Drzewo obumiera, Występowanie owadów, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Topola		293,120	53	166	10	24	338	Posusz 30%, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Topola		293,186	42	132	8	24	339	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek powierzchniowy u podstawy, Posusz 10%	Rawicz
1	Topola		293,790	67	210	9	24	340	Ubytek powierzchniowy, Ubytek wgłębny próchniejący, Posusz 25%	Rawicz
1	Topola		293,985	62	195	9	20	341	Ubytek wgłębny próchniejący, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Topola		294,035	51	160	8	22	342	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 50%	Rawicz
1	Topola		294,065	50	157	8	22	343	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Występowanie grzybów	Rawicz
1	Jesion wyniosły		294,810	27	85	6	9	344	Posusz 60%, Liczne ubytki powierzchniowe, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Topola		295,035	45	141	8	23	345	Posusz 40%, Drzewo obumiera	Rawicz
1	Topola		295,070	44	138	8	23	346	Posusz 40%, Drzewo obumiera, Rozwidlenie V - kształtne ≈3m	Rawicz
1	Topola		295,210	67	210	8	20	347	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Rawicz
1	Topola		295,230	56	176	6	18	348	Drzewo obumarłe, Występowanie grzybów	Rawicz
1	Jesion wyniosły		295,570	19	60	3	8	349	Drzewo obumarłe	Rawicz
1	Topola		295,595	73	229	15	24	350	Posusz 15%, Rozwidlenie V - kształtne ≈3m, Ubytek powierzchniowy,	Rawicz
1	Topola		295,785	62	195	13	25	351	Mechaniczne uszkodzenie podstawy pnia	Rawicz
1	Topola		295,797	66	207	13	25	352	Mechaniczne uszkodzenie podstawy pnia	Rawicz
1	Topola		295,860	56	176	13	25	353	Mechaniczne uszkodzenie podstawy pnia	Rawicz
1	Jesion wyniosły		296,050	19	60	4	7	354	Drzewo obumarłe	Rawicz
1	Jesion wyniosły		296,425	25	79	4	8	355	Drzewo obumarłe	Rawicz
1	Topola		296,440	55	173	5	18	356	Posusz 60%	Rawicz
1	Jesion wyniosły		296,640	24	75	3	8	357	Drzewo obumarłe	Rawicz
1	Topola		296,760	77	242	14	18	358	Ubytek powierzchniowy u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 30%	Rawicz
1	Jesion wyniosły		296,810	20	63	5	10	359	Drzewo obumarłe	Rawicz
1	Drzewo		300,370	24	75	4	12	370	Drzewo obumarłe	Rawicz
1	Drzewo		300,799	16+16	50+50	6	12	360	Drzewo obumarłe, Ilość pni 2	Rawicz
1	Drzewo		300,810	14	44	3	12	361	Drzewo obumarłe	Rawicz
1	Drzewo		300,813	19	60	3	12	362	Drzewo obumarłe	Rawicz
1	Brzoza brodawkowata		300,820	24	75	6	13	363	Drzewo obumarłe	Rawicz
1	Brzoza brodawkowata		300,920	36	113	6	17	364	Posusz 60%, Drzewo obumiera	Rawicz
1	Brzoza brodawkowata		300,922	28	88	3	17	365	Posusz 60%, Drzewo obumiera	Rawicz
1	Brzoza brodawkowata		300,945	22	69	2	12	366	Posusz 70%, Drzewo obumiera	Rawicz
1	Brzoza brodawkowata		300,948	25	79	2	16	367	Drzewo obumarłe	Rawicz

1	Klon jawor		300,954	26	82	5	13	369	Ubytek wgłębny u podstawy	Rawicz
1	Klon jawor		300,955	34	107	5	13	368	Drzewo obumarłe	Rawicz
1	Drzewo		300,985	17	53	1	10	371	Drzewo obumarłe	Rawicz
1	Brzoza brodawkowata		301,060	28	88	6	18	372	Pochylenie 15° na drogę, Posusz 80%	Rawicz

64

Wykaz inwentaryzacyjny drzew zagrażających przy drodze nr 12, Rejon Leszno

L.p.	Gatunek nazwa łacińska (nazwa polska)	Kilometraż		Pierśnica (w cm)	Obwód pnia (w cm)	Srednica korony (w m)	Wysokość (w m)	Decyzja	Uwagi dotyczące stanu zdrowotnego zabiegi pielęgnacyjne i proponowane	Gmina
		strona lewa	strona prawa					karczowanie		
1	Topola	154,798		76	239	10	21	15	Posusz 40%, Rozwidenie V-kształtne=1,5m	Święciechowa
1	Topola	154,807		105	330	10	21	14	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 35%	Święciechowa
1	Topola	154,840		88	276	10	21	13	Posusz 50%	Święciechowa
1	Klon pospolity	155,720		41	129	6	10	12	Ubytek powierzchniowy 1,2m² po rozłamaniu pnia	Święciechowa
1	Lipa drobnolistna	156,910		50	157	8	7	11	Posusz 30%, Ubytek wgłębny, Próchniejący pień, Występowanie grzybów, Połamane gałęzie	Święciechowa
1	Głóg jednoszyjkowy	157,250		22	69	5	5	10	Próchniejący pień, Pochylenie 30°, Posusz 40%	Święciechowa
1	Głóg jednoszyjkowy	157,335		16	50	5	5	9	Posusz 60%, Pochylenie 5°, Próchniejący pień	Święciechowa
1	Jarząb pospolity	157,898		27	85	4	7	8	Drzewo obumarłe	Święciechowa
1	Robinia akacjowa	158,230		64	201	9	7	7	Ubytek wgłębny kominowy, Próchniejące konary, Ubytek powierzchniowy	Święciechowa
1	Jarząb pospolity	158,540		23	72	4	5	6	Drzewo obumarłe	Święciechowa
1	Jarząb pospolity		155,710	14	44	3	5	16	Połamane gałęzie, Korona zdeformowana	Święciechowa
1	Jesion wyniosły		156,005	52	163	15	12	17	Pochylenie 10°, Korona jednostronna, Ubytek wgłębny kominowy próchniejący	Święciechowa
1	Lipa		157,780	41	129	8	13	18	Rozłamany pień, Ubytek powierzchniowy 1,5m²	Święciechowa
1	Jarząb pospolity		158,430	19	60	3	6	19	Posusz 50%, Drzewo obumarłe	Święciechowa
1	Jarząb pospolity		158,665	19	60	4	5	20	Połamane gałęzie, Posusz 60%	Święciechowa
1	Jarząb pospolity		158,790	25	79	4	5	21	Korona zdeformowana, Wypróchniał pień, Posusz 40%	Święciechowa
1	Jarząb pospolity		158,802	24	75	4	6	22	Posusz 60%	Święciechowa
1	Jarząb pospolity		158,815	21	66	2	6	23	Korona zdeformowana, Wypróchniał pień, Posusz 70%	Święciechowa
1	Lipa		161,375	45	141	9	10	24	Posusz 60%, Ubytek powierzchniowy 0,1m2 próchniejący	Święciechowa
1	Lipa		161,915	35	110	9	10	25	Drzewo obumiera, Posusz 50%	Święciechowa

20

1	Topola		175,940	81	254	15	17	26	Próchniejąca podstawa pnia	Osieczna
1	Drzewo		176,320	21	66	3	6	27	Drzewo obumarłe	Osieczna

2

1	Lipa	Gostyń ul. Wolności 27		48	151	5	8	4	Pochylenie 10°, Ubytek wgłębny kominowy, Korona zdeformowana	m. Gostyń
1	Lipa	Gostyń ul. Wolności 28		46	144	6	9		Cięcia techniczne - skrajnia	m. Gostyń
1	Lipa	Gostyń ul. Wolności 34		44	138	4	11	3	Ubytek powierzchniowy kominowy u podstawy	m. Gostyń

1	Lipa	Gostyń ul. Wolności 37		49	154	4	4	2	Pochylenie 20°, Próchniejący pień, Korona zdeformowana, Ubytek powierzchniowy	m. Gostyń
1	Lipa	Gostyń ul. Wolności cmentarz		46	144	4	13	1	Ubytek wgłębny kominowy, Pochylenie 10°	m. Gostyń
1	Topola		197,085	65	204	10	20	28	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	m. Gostyń
1	Topola		197,170	63	198	14	18	29	Występowanie jemioli, Posusz 50%, Drzewo obumiera	m. Gostyń
1	Topola		197,297	46	144	3	8	32	Złamany pień, Posusz 30%	m. Gostyń
1	Topola		197,310	59	185	13	22	33	Występowanie jemioli, Posusz 50%, Drzewo obumiera	m. Gostyń
1	Topola		197,325	60	188	13	24	34	Występowanie jemioli, Posusz 30%, Drzewo obumiera, Ubytek powierzchniowy u podstawy	m. Gostyń
1	Topola		197,335	68	214	11	19	30	Występowanie jemioli, Posusz 30%, Drzewo obumiera, Próchniejąca podstawa pnia	m. Gostyń
1	Topola		197,345	85	267	16	25	35	Występowanie jemioli, Posusz 30%, Drzewo obumiera	m. Gostyń
1	Topola		197,360	46	144	8	21	31	Próchniejąca podstawa pnia, Krzywy pień	m. Gostyń
1	Lipa		Gostyń ul. Powstańców naprzeciw 21	36	113	1	4	36	Brak korony, Występowanie grzybów	m. Gostyń
1	Lipa		Gostyń ul. Powstańców naprzeciw 25	40	126	1	4	37	Korona zdeformowana, Posusz 40%, Występowanie grzybów, Ubytek wgłębny próchniejący	m. Gostyń

15

1	Dąb szypułkowy	193,075		105	330	9	16	x	Drzewo obumarłe	Gostyń
---	----------------	---------	--	-----	-----	---	----	---	-----------------	--------

1

Wykaz inwentaryzacyjny drzew zagrażających przy drodze nr 15, Rejon Leszno

L.p.	Gatunek nazwa łacińska (nazwa polska)	Kilometraż		Pierśnica (w cm)	Obwód pnia (w cm)	Średnica korony (w m)	Wysokość (w m)	Decyzja	Uwagi dotyczące stanu zdrowotnego zabiegi pielęgnacyjne	i proponowane	Gmina
		strona lewa	strona prawa					karczowanie			
1	Morwa		51,990	55		7	8	7	Ubytek powierzchniowy, Posusz 60%, Próchniejący pień		Zduny
1	Klon pospolity		52,620	32		4	8	8	Ubytek powierzchniowy, Posusz 30%, Odpajająca się kora, Drzewo obumiera		Zduny
1	Klon jawor		52,830	30		6	11	9	Drzewo obumiera		Zduny
1	Topola		53,297	79		14	18	10	Posusz 10%, Występowanie jemioli, Uszkodzenie pnia - podcięta, Próchniejąca podstawa pnia, Rozwidlenie V - kształtne 2,5m		Zduny
1	Jarząb pospolity		53,330	25		6	9	11	Liczne uszkodzenia pnia, Odpajająca się kora, Posusz 30%, Drzewo obumiera		Zduny
1	Topola		53,525	85		9	18	12	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 80%		Zduny

6

1	Głóg	58,135		22		3	4	1	Ubytek powierzchniowy, Posusz 70%, Próchniejący pień		m. Krotoszyn
1	Głóg	58,145		21		3	4	2	Ubytek wgłębny, Posusz 60%		m. Krotoszyn
1	Klon jesionolistny	59,640		35		5	8	3	Ubytek wgłębny, Ubytek powierzchniowy, Próchniejący pień		m. Krotoszyn
1	Topola	59,915		20		5	12	4	Posusz 60%		m. Krotoszyn
1	Klon jesionolistny	60,515		45		6	11	5	Próchniejąca podstawa pnia, Korona zdeformowana, Ubytek wgłębny kominowy		m. Krotoszyn
1	Lipa	60,620		40		7	12	6	Posusz 60%		m. Krotoszyn
1	Jarząb		55,450	46		5	10	13	Pochylenie 60°, Posusz 80%		m. Krotoszyn
1	Lipa		56,510	39		3	8	14	Ubytek wgłębny, Korona zdeformowana, Próchniejący pień		m. Krotoszyn

8

Wykaz inwentaryzacyjny drzew zagrażających przy drodze nr 36, Rejon Leszno

L.p.	Gatunek nazwa łacińska (nazwa polska)	Kilometraż		Pierśnica (w cm)	Obwód pnia (w cm)	Srednica korony (w m)	Wysokość (w m)	Decyzja	Uwagi dotyczące stanu zdrowotnego zabiegi pielęgnacyjne i proponowane	Gmina
		strona lewa	strona prawa					karczowanie		
1	Brzoza brodawkowata	76,895		36	113	5	11	77	Posusz 80%	m. Rawicz
1	Brzoza brodawkowata	76,915		33	104	5	14	78	Drzewo obumarłe	m. Rawicz
1	Topola		76,870	62	195	8	18	76	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek powierzchniowy, Posusz 40%	m. Rawicz

3

1	Topola		71,125	57		8	25	74	Pochylenie 15°, Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek wgłębny u podstawy	Rawicz
1	Topola		71,150	43		10	20	75	Ubytek wgłębny u podstawy, Pochylenie 15°	Rawicz

2

1	Topola		83,612	77	242	11	21	89	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek wgłębny u podstawy, Pochylenie 5°	m. Miejska Górka
1	Topola		83,640	83	261	14	25	90	Próchniejąca podstawa pnia	m. Miejska Górka
1	Topola		83,695	75	236	10	21	91	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek wgłębny	m. Miejska Górka
1	Topola		83,737	92	289	11	23	92	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	m. Miejska Górka
1	Topola		83,755	90	283	12	23	93	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek wgłębny u podstawy, Ubytek powierzchniowy 1m²	m. Miejska Górka
1	Topola		83,785	64	201	7	20	94	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek wgłębny u podstawy, Posusz 70%, Występowanie grzybów	m. Miejska Górka
1	Topola		83,897	60	188	7	21	95	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek wgłębny	m. Miejska Górka
1	Topola		84,035	87	273	14	24	96	Próchniejąca podstawa pnia, Drobne ubytki	m. Miejska Górka

8

1	Topola	80,130		87	273	13	23	73	Próchniejąca podstawa pnia	Miejska Górka
1	Topola	84,170		59	185	12	18	72	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek powierzchniowy u podstawy	Miejska Górka
1	Topola	84,570		74	232	11	20	71	Próchniejąca podstawa pnia	Miejska Górka
1	Topola	92,780		47	148	7	18	69	Posusz 40%, Korona zdeformowana, Występowanie jemioli, Drzewo obumiera	Miejska Górka
1	Topola	92,795		49	154	11	18	68	Posusz 50%, Korona zdeformowana, Występowanie jemioli	Miejska Górka
1	Topola	93,012		40	126	10	12	67	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Miejska Górka
1	Topola	93,835		68	214	12	18	66	Ubytek wgłębny u podstawy próchniejący	Miejska Górka
1	Topola		79,670	64	201	9	20	79	Pochylenie 5°, Próchniejąca podstawa pnia	Miejska Górka
1	Topola		79,725	73	229	11	23	80	Próchniejąca podstawa pnia, Drobne ubytki wgłębne	Miejska Górka
1	Topola		79,780	66	207	12	24	81	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek wgłębny u podstawy, Posusz 20%	Miejska Górka
1	Topola		79,790	72	226	12	24	82	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 15%	Miejska Górka
1	Topola		79,815	60	188	9	24	83	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek wgłębny, Posusz 20%	Miejska Górka
1	Topola		79,830	70	220	10	24	84	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek powierzchniowy u podstawy	Miejska Górka
1	Topola		79,880	65	204	12	24	85	Próchniejąca podstawa pnia, Liczne ubytki wgłębne próchniejące	Miejska Górka
1	Topola		79,900	56	176	9	21	86	Próchniejąca podstawa pnia	Miejska Górka
1	Topola		80,040	77	242	12	23	87	Próchniejąca podstawa pnia	Miejska Górka
1	Topola		80,615	67	210	10	23	88	Ubytek powierzchniowy próchniejący u podstawy, Pochylenie 5°	Miejska Górka
1	Topola		84,240	96	301	14	23	97	Próchniejąca podstawa pnia	Miejska Górka

1	Topola		86,200	50	157	7	18	98	Posusz 35%, Ubytek powierzchniowy u podstawy	Miejska Górka
1	Topola		86,215	95	298	12	24	99	Próchniejąca podstawa pnia	Miejska Górka
1	Topola		86,275	70	220	12	24	100	Ubytek powierzchniowy 2m², Posusz 80%	Miejska Górka
1	Topola		86,370	59	185	8	22	101	Ubytek węglowy kominowy u podstawy, Posusz 20%	Miejska Górka
1	Topola		86,427	66	207	17	20	102	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 15%	Miejska Górka
1	Topola		86,460	66	207	9	24	103	Ubytek węglowy u podstawy próchniejący, Posusz 25%	Miejska Górka
1	Topola		86,510	74	232	10	24	104	Ubytek powierzchniowy u podstawy, Posusz 40%, Drzewo obumiera	Miejska Górka
1	Topola		86,675	63	198	8	23	105	Ubytek powierzchniowy próchniejący, Posusz 25%	Miejska Górka
1	Topola		86,735	62	195	8	23	106	Ubytek powierzchniowy próchniejący, Posusz 40%	Miejska Górka
1	Topola		86,755	62	195	11	24	107	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek węglowy u podstawy, Posusz 30%	Miejska Górka
1	Topola		86,810	67	210	10	23	108	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 30%	Miejska Górka
1	Topola		86,855	68	214	11	25	109	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 20%	Miejska Górka
1	Topola		87,260	68	214	10	23	110	Próchniejąca podstawa pnia, Liczne ubytki węglowe, Ubytek powierzchniowy, Posusz 20%	Miejska Górka
1	Topola		87,415	81	254	12	23	111	Próchniejąca podstawa pnia, Posusz 15%, Ubytek powierzchniowy u podstawy,	Miejska Górka
1	Topola		87,702	70	220	12	22	112	Posusz 40%, Ubytek powierzchniowy 1m2, Ubytek węglowy u podstawy, Próchniejąca	Miejska Górka
1	Topola	Chudy	89,200		310				wniosek Pana Chudy Mieczysław	Miejska Górka
1	Topola	Chudy	89,300		260				wniosek Pana Chudy Mieczysław	Miejska Górka
1	Topola	Chudy	89,375		170				wniosek Pana Chudy Mieczysław	Miejska Górka
1	Topola	Chudy	89,385		275				wniosek Pana Chudy Mieczysław	Miejska Górka
1	Topola	Chudy	89,590		280				wniosek Pana Chudy Mieczysław	Miejska Górka
1	Lipa		89,516	22	69	3	6	113	Korona zdeformowana, Posusz 40%, Drzewo obumiera	Miejska Górka
1	Topola		89,540	85	267	17	24	114	Posusz 30%, Uszkodzony pień, Występowanie jemioli, Wiekowa	Miejska Górka
1	Topola		89,965	59	185	8	23	115	Posusz 50%, Drzewo obumiera	Miejska Górka
1	Topola		90,640	73	229	11	23	116	Liczne ubytki węglowe, Posusz 40%	Miejska Górka
1	Lipa		90,670	25	79	3	5	117	Ubytek węglowy, Posusz 60%	Miejska Górka
1	Topola		90,685	72	226	14	22	118	Drzewo obumarłe	Miejska Górka
1	Topola		92,720	60	188	9	22	119	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek węglowy u podstawy, Posusz 20%, Występowanie jemioli	Miejska Górka

45

1	Topola		95,005	85	267	11	22	120	Posusz 80%	Jutrosin
1	Topola		95,175	59	185	14	15	121	Pochylenie 10°, Uszkodzony pień, Posusz 10%, Próchniejąca podstawa pnia	Jutrosin
1	Topola		95,430	86	270	14	20	122	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek węglowy u podstawy, Połamane gałęzie,	Jutrosin
1	Topola		95,515	71	223	10	18	123	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek węglowy u podstawy, Połamane gałęzie, Występowanie jemioli	Jutrosin
1	Topola		95,612	58	182	13	20	124	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek powierzchniowy 1m², Występowanie jemioli	Jutrosin
1	Topola		95,712	72	226	11	21	125	Występowanie grzybów, Korona zdeformowana, Posusz 20%, Drzewo obumiera	Jutrosin

6

1	Klon jawor	96,440		24	75	3	6	65	Połamana korona, Rozwidlenie V - kształtne = 2m, Odpajająca się kora	Kobylin
1	Jarząb pospolity	96,455		15	47	2	3	64	Brak korony, Próchniejący pień	Kobylin
1	Topola	96,715		71	223	12	21	63	Występowanie jemioli, Ubytek węglowy u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Kobylin

1	Topola	96,915		84	264	16	24	62	Próchniejąca podstawa pnia, Występowanie jemioty, Pochylenie 5°	Kobylin
1	Topola	96,976		101	317	16	24	61	Ubytek wgłębny u podstawy, Występowanie jemioty, Rozwidlenie V - kształtne = 2,5m	Kobylin
1	Topola	97,135		93	292	15	24	60	Próchniejąca podstawa pnia, Liczne ubytki wgłębne u podstawy	Kobylin
1	Topola	97,420		86	270	10	21	59	Liczne ubytki powierzchniowe u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Kobylin
1	Topola	98,998		64	201	11	19	58	Posusz 40%, Ubytek powierzchniowy, Próchniejąca podstawa pnia	Kobylin
1	Topola	99,070		75	236	12	22	57	Ubytek wgłębny u podstawy, Występowanie jemioty, Próchniejąca podstawa pnia	Kobylin
1	Topola	101,485		72	226	12	22	56	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek wgłębny	Kobylin
1	Lipa	105,315		57	179	5	12	50	Pochylenie 10°, Posusz 20%, Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek wgłębny u podstawy	Kobylin
1	Klon jesionolistny	107,390		55	173	8	15	49	Ubytek wgłębny u podstawy, Korona zdeformowana, Posusz 20%	Kobylin
1	Topola	108,250		76	239	15	28	48	Posusz 15%, Wiekowa, Występowanie jemioty, Ubytek wgłębny	Kobylin
1	Topola	108,260		94	295	15	28	47	Posusz 15%, Wiekowa, Występowanie jemioty	Kobylin
1	Topola	108,270		83	261	15	28	46	Posusz 20%, Wiekowa, Występowanie jemioty, Pochylenie 10°	Kobylin
1	Topola	108,280		62	195	15	28	45	Posusz 30%, Wiekowa	Kobylin
1	Topola	108,295		89	279	16	30	44	Uszkodzony pień po piorunie, Występowanie grzybów, Posusz 15%, Wiekowa, Ubytek wgłębny	Kobylin
1	Topola	108,315		106	333	16	30	43	Posusz 25%, Wiekowa	Kobylin
1	Topola	108,350		95	298	16	30	42	Ubytek wgłębny u podstawy próchniejący, Wiekowa, Posusz 20%	Kobylin
1	Topola	108,360		84	264	16	30	41	Ubytek wgłębny u podstawy próchniejący, Wiekowa, Posusz 15%	Kobylin
1	Topola	108,378		90	283	14	30	40	Ubytek wgłębny, Połamane konary, Próchniejąca podstawa pnia, Wiekowa	Kobylin
1	Topola	108,390		85	267	16	28	39	Ubytek wgłębny u podstawy, Wiekowa	Kobylin
1	Topola	108,400		88	276	15	28	38	Posusz 20%, Ubytek wgłębny u podstawy, Wiekowa	Kobylin
1	Topola	108,408		107	336	15	28	37	Pochylenie 5°, Posusz 15%, Wiekowa, Ubytek wgłębny u podstawy próchniejący	Kobylin
1	Topola	108,416		95	298	18	28	36	Posusz 20%, Wiekowa	Kobylin
1	Topola	108,425		91	286	15	28	35	Pochylenie 15°, Posusz 25%, Korona jednostronna, Próchniejąca podstawa pnia,	Kobylin
1	Jesion wyniosły	108,888		33	104	8	12	34	Drzewo obumiera, Posusz 50%, Ubytek powierzchniowy 0,1m2 próchniejący	Kobylin
1	Jesion wyniosły	109,135		47	148	13	12	33	Posusz 50%, Drzewo obumiera	Kobylin
1	Topola		96,550	77	242	14	26	126	Występowanie jemioty, Posusz 15%, Wiekowa, Drzewo ograniczające widoczność	Kobylin
1	Topola		96,575	79	248	14	26	128	Występowanie jemioty, Posusz 15%, Wiekowa, Drzewo ograniczające widoczność	Kobylin
1	Topola		96,585	76	239	16	20	127	Występowanie jemioty, Posusz 15%, Wiekowa, Drzewo ograniczające widoczność	Kobylin
1	Topola		96,607	73	229	15	26	129	Występowanie jemioty, Posusz 20%, Wiekowa, Drzewo ograniczające widoczność	Kobylin
1	Topola		96,615	75	236	15	26	130	Występowanie jemioty, Posusz 25%, Wiekowa, Drzewo ograniczające widoczność	Kobylin
1	Topola		96,625	71	223	15	26	131	Występowanie jemioty, Posusz 15%, Wiekowa, Drzewo ograniczające widoczność	Kobylin
1	Topola		96,694	84	264	15	26	132	Występowanie jemioty, Posusz 15%, Wiekowa, Drzewo ograniczające widoczność	Kobylin
1	Topola		96,715	80	251	15	24	133	Występowanie jemioty, Posusz 30%, Wiekowa, Drzewo ograniczające widoczność	Kobylin
1	Topola		96,76	45	141	7	17	135	Próchniejąca podstawa pnia	Kobylin
1	Topola		96,775	88	276	16	25	136	Występowanie jemioty, Liczne ubytki powierzchniowe próchniejące	Kobylin

1	Topola		96,785	73	229	14	25	134	Występowanie jemioli, Posusz 20%, Ubytek powierzchniowy próchniejący	Kobylin
1	Topola		96,985	91	286	16	25	137	Występowanie jemioli, Posusz 30%, Wiekowa, Połamane gałęzie	Kobylin
1	Topola		99,070	70	220	14	25	138	Posusz 30%, Występowanie jemioli, Drzewo obumiera	Kobylin
1	Topola		99,094	73	229	14	25	139	Posusz 30%, Występowanie jemioli, Połamane gałęzie	Kobylin
1	Topola		99,105	82	257	14	25	140	Ubytek powierzchniowy próchniejący długości 4m, Posusz 20%	Kobylin
1	Topola		99,120	83	261	14	22	141	Posusz 20%, Połamane gałęzie, Występowanie jemioli, Wiekowa	Kobylin
1	Topola		99,170	73	229	18	24	142	Posusz 20%, Występowanie jemioli, Wiekowa	Kobylin
1	Topola		101,697	92	289	16	26	143	Posusz 40%, Połamane gałęzie, Występowanie jemioli	Kobylin
1	Topola		101,750	88	276	16	26	144	Posusz 30%, Połamane gałęzie, Występowanie jemioli,	Kobylin
1	Topola		102,215	70	220	10	23	145	Posusz 15%, Ubytek węglbny próchniejący, Ubytek powierzchniowy	Kobylin
1	Jesion wyniosły		105,240	42	132	8	12	149	Drzewo obumiera, Posusz 80%	Kobylin
1	Topola		108,325	79	248	16	28	150	Posusz 40%, Wiekowa	Kobylin
1	Topola		108,337	83	261	16	28	151	Posusz 40%, Wiekowa	Kobylin
1	Topola		108,365	71	223	15	23	152	Połamane gałęzie, Posusz 30%, Korona zdeformowana	Kobylin
1	Topola		108,380	81	254	14	28	153	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek węglbny u podstawy, Posusz 25%, Wiekowa	Kobylin
1	Topola		108,412	86	270	15	28	154	Pochylenie 10°, Posusz 15%, Wiekowa	Kobylin
1	Topola		108,425	96	301	15	28	155	Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek węglbny, Posusz 25%,	Kobylin
1	Klon		109,315	22	156	3	7	156	Posusz 60%	Kobylin
1	Topola		110,240	51	160	8	18	157	Ubytek węglbny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Kobylin
1	Topola		110,465	56	176	7	18	158	Ubytek powierzchniowy u podstawy, Posusz 40%, Odspajająca się kora	Kobylin
1	Lipa		110,580	21	66	4	6	159	Posusz 90%	Kobylin
1	Topola		111,165	84	264	10	18	160	Ubytek węglbny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Kobylin

60

1	Klon jesionolistny	104,580		36	113	9	9	52	Posusz 20%, Pochylenie 20°, Suche konary w koronie, Ubytek węglbny u podstawy	m. Kobylin
1	Topola	104, ok. 600		101	317	16	25	55	Ubytek powierzchniowy, Próchniejąca podstawa pnia, Ubytek węglbny u podstawy	m. Kobylin
1	Topola	104,915		76	239	14	20	51	Posusz 90%	m. Kobylin
1	Klon jesionolistny		Kobylin, obok kościoła	52		5	6	146	Pochylenie 35°, Korona zdeformowana, Ubytek powierzchniowy, Próchniejący pień	m. Kobylin
1	Klon jesionolistny		103,915	52	163	12	16	147	Posusz 60%, Próchniejący pień	m. Kobylin
1	Jesion wyniosły		104,600	48	151	10	11	148	Posusz 80%	m. Kobylin

6

1	Topola	110,915		85	267	12	24	32	Ubytek węglbny u podstawy próchniejący	Krotoszyn
1	Klon jesionolistny	111,935		35	110	5	8	31	Posusz 70%, Pochylenie 15o	Krotoszyn
1	Topola	112,640		66	207	10	19	30	Ubytek powierzchniowy u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Pochylenie 5°, Rozwidlenie	Krotoszyn
1	Klon jawor	112,920		32	100	6	7	29	Posusz 80%	Krotoszyn
1	Lipa	113,400		27	85	4	6	28	Drzewo obumiera, Posusz 50%	Krotoszyn
1	Topola	113,656		93	292	13	28	27	Ubytek węglbny kominowy, Próchniejąca podstawa pnia	Krotoszyn
1	Jesion wyniosły	113,975		40	126	9	10	26	Posusz 60%, Drzewo obumiera	Krotoszyn
1	Klon jawor	114,155		35	110	8	10	25	Posusz 60%	Krotoszyn
1	Jesion wyniosły	115,285		39	122	6	9	24	Posusz 70%	Krotoszyn
1	Topola	115,720		35	110	4	19	23	Posusz 50%, Drzewo obumiera	Krotoszyn

1	Klon jawor	116,990		18	57	4	6	22	Liczne uszkodzenia pnia, Posusz 40%	Krotoszyn
1	Jesion wyniosły	123,515		33	104	3	10	19	Korona zdeformowana, Ubytek wgłębny, Próchniejący pień	Krotoszyn
1	Topola	123,810		59	185	9	18	18	Pochylenie 5°	Krotoszyn
1	Topola		112,000	58	182	6	14	161	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Krotoszyn
1	Topola		112,018	74	232	11	22	162	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Krotoszyn
1	Topola		112,085	78	245	16	24	163	Ubytek powierzchniowy 1,5m²	Krotoszyn
1	Topola		112,220	71	223	13	24	164	Ubytek powierzchniowy u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Krotoszyn
1	Klon		113,405	47	148	12	13	187	Posusz 40%, Odpajająca się kora	Krotoszyn
1	Klon		113,415	48	151	10	13	188	Posusz 40%, Odpajająca się kora	Krotoszyn
1	Topola		113,680	100	314	15	28	165	Posusz 15%, Wiekowa, Drzewo ograniczające widoczność	Krotoszyn
1	Topola		113,697	90	283	15	28	166	Posusz 25%, Wiekowa	Krotoszyn
1	Topola		113,795	106	333	16	29	167	Posusz 25%, Wiekowa, Ubytek wgłębny	Krotoszyn
1	Klon jesionolistny		113,910	44	138	12	11	189	Posusz 60%, Wypróchnienie u podstawy korony	Krotoszyn
1	Topola		114,010	54	170	5	15	168	Ubytek wgłębny, Próchniejąca podstawa pnia	Krotoszyn
1	Klon jesionolistny		114,180	38	119	5	17	169	Posusz 40%, Pochylenie 30°, Wypróchniały pień	Krotoszyn
1	Klon jesionolistny		114,199	49	154	8	10	170	Posusz 40%, Korona zdeformowana, Ubytek powierzchniowy, Próchniejący pień	Krotoszyn
1	Klon jesionolistny		114,685	55	173	12	9	171	Ubytek wgłębny kominowy, Posusz 80%	Krotoszyn
1	Klon jesionolistny		114,693	58	182	14	11	172	Ubytek wgłębny kominowy, Posusz 20%, Korona zdeformowana	Krotoszyn
1	Lipa		114,903	43	135	8	9	190	Obumiera	Krotoszyn
1	Robinia akacjowa		114,930	37	116	4	10	173	Posusz 80%, Pochylenie 10°	Krotoszyn
1	Lipa		114,965	44	138	8	10	191	Obumiera	Krotoszyn
1	Lipa		115,003	29	91	8	9	192	Obumiera	Krotoszyn
1	Lipa		115,080	23	72	6	7	193	Obumiera	Krotoszyn
1	Klon pospolity		115,230	31	97	5	11	174	Posusz 80%, Brak kory	Krotoszyn
1	Klon pospolity		115,315	27	85	4	8	175	Posusz 80%, Brak kory	Krotoszyn
1	Klon		115,430	47	148	9	10	194	Posusz 90%, Wypróchnienie u podstawy korony	Krotoszyn
1	Lipa		115,685	49	154	7	11	195	Ubytek powierzchniowy 0,5m2, wypróchnienie u podstawy korony, Wypróchniały u podstawy pnia, Odpajanie kory, Posusz 60%	Krotoszyn
1	Lipa		115,825	29	91	4	9	176	Posusz 60%, Brak kory	Krotoszyn
1	Topola		115,890	64	201	13	18	196	Posusz 15%, Ubytek powierzchniowy 1 m2	Krotoszyn
1	Lipa		116,325	23	72	1,5	2,5	197	Posusz 60%, Cięcia sanitarne, Cięcia korygujące, Wypróchnienie u podstawy pnia	Krotoszyn

40

1	Dąb	117,970		42	132	6	19	21	Odpajająca się kora, Korona zdeformowana, Ubytek wgłębny, Posusz 30%	m. Krotoszyn
1	Klon	122,030		45	141	5	11	20	Drzewo obumiera, Posusz 60%	m. Krotoszyn
1	Lipa		117,292	46	144	2	5	177	Korona zdeformowana, Występowanie grzybów	m. Krotoszyn
1	Klon jawor		122,307	34	107	4	9	178	Ubytek powierzchniowy po złamanym konarze	m. Krotoszyn
1	Topola		122,370	38	119	5	18	179	Pochylenie 20° na drogę	m. Krotoszyn
1	Topola		122,405	52	163	6	17	180	Ubytek wgłębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	m. Krotoszyn
1	Topola		122,575	55	173	8	23	181	Posusz 20%, Ubytek wgłębny, Próchniejący pień	m. Krotoszyn

7

1	Topola	130,270		64	201	11	20	77	Ubytek wgłębny próchniejący, Występowanie grzybów	Ostrów Wlkp.
1	Topola	130,415		22	69	3	15	16	Ubytek powierzchniowy, Drzewo osłabione	Ostrów Wlkp.

1	Topola	130,670		59	185	8	22	15	Ubytek węglębny u podstawy pnia	Ostrów Wlkp.
1	Topola	130,705		58	182	10	22	14	Ubytek węglębny próchniejący u podstawy pnia, Występowanie jemioli	Ostrów Wlkp.
1	Topola	130,712		58	182	8	22	13	Ubytek węglębny u podstawy, Pochylenie 5°, Ubytek powierzchniowy	Ostrów Wlkp.
1	Topola	131,900		81	254	11	28	12	Próchniejąca podstawa pnia	Ostrów Wlkp.
1	Topola	131,935		77	242	14	28		Cięcia korygujące	Ostrów Wlkp.
1	Topola	131,990		78	245	12	28	11	Ubytek węglębny u podstawy próchniejący	Ostrów Wlkp.
1	Topola	132,970		59	185	8	25	10	Pochylenie 5°, Próchniejąca podstawa pnia, Brak statyki, Posusz 30%	Ostrów Wlkp.
1	Topola	132,985		61	192	10	28	9	Występowanie jemioli, Pochylenie 5°, Próchniejąca podstawa pnia	Ostrów Wlkp.
1	Topola	133,040		70	220	14	28	8	Posusz 40%, Występowanie jemioli	Ostrów Wlkp.
1	Topola	133,050		76	239	14	28	7	Próchniejąca podstawa pnia, Występowanie jemioli	Ostrów Wlkp.
1	Topola	133,060		74	232	14	28	6	Ubytek powierzchniowy próchniejący u podstawy	Ostrów Wlkp.
1	Topola	134,335		74	232	16	30	5	Ubytek powierzchniowy próchniejący u podstawy	Ostrów Wlkp.
1	Topola	134,470		82	257	15	30	4	Ubytek węglębny próchniejący u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Ostrów Wlkp.
1	Topola	134,490		51	160	7	28	3	Ubytek węglębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia, Pochylenie 10°	Ostrów Wlkp.
1	Topola	134,535		60	188	12	28	2	Ubytek węglębny próchniejący, Występowanie jemioli	Ostrów Wlkp.
1	Topola	134,550		86	270	16	28	1	Ubytek węglębny u podstawy, Próchniejąca podstawa pnia	Ostrów Wlkp.
1	Topola		134,445	77	242	9	28	182	Występowanie jemioli, Posusz 15%, Wiekowa	Ostrów Wlkp.
1	Topola		134,465	67	210	7	28	183	Występowanie jemioli, Posusz 30%, Wiekowa	Ostrów Wlkp.
1	Topola		134,477	78	245	8	28	184	Posusz 25%, Występowanie jemioli, Rozwidlenie V - kształtne =4m	Ostrów Wlkp.
1	Topola		134,489	81	254	13	28	185	Występowanie jemioli, Posusz 20%, Wiekowa	Ostrów Wlkp.
1	Topola		134,496	73	229	11	28	186	Występowanie jemioli, Posusz 15%, Wiekowa	Ostrów Wlkp.
1	Topola		134,510	65	204	10	28	187	Występowanie jemioli, Posusz 15%	Ostrów Wlkp.
1	Topola		134,525	81	254	12	28	188	Występowanie jemioli, Posusz 20%	Ostrów Wlkp.
1	Topola		135,965	68	214	8	19	189	Posusz 30%, Występowanie jemioli, Uszkodzenie pnia po piorunie	Ostrów Wlkp.
1	Topola		135,980	62	195	9	23	190	Występowanie jemioli, Posusz 50%	Ostrów Wlkp.
1	Topola		136,195	65	204	10	25	191	Posusz 70%	Ostrów Wlkp.
1	Topola		136,207	60	188	10	25	192	Posusz 50%	Ostrów Wlkp.
1	Topola		136,220	56	176	10	25	193	Posusz 60%	Ostrów Wlkp.
1	Topola		136,260	62	195	10	25	194	Posusz 40%	Ostrów Wlkp.
1	Topola		136,490	67	210	12	22	195	Posusz 20%, Występowanie jemioli, Ubytek powierzchniowy u podstawy	Ostrów Wlkp.
1	Topola		136,799	67	210	14	27	196	Ubytek powierzchniowy u podstawy 0,7m²	Ostrów Wlkp.
1	Topola	Brodal	137+053		210				wniosek Pana Brodala	Ostrów Wlkp.
1	Topola	Brodal	137+067		185				wniosek Pana Brodala	Ostrów Wlkp.
1	Topola	Brodal	137+075		190				wniosek Pana Brodala	Ostrów Wlkp.
1	Topola	Brodal	137+087		210				wniosek Pana Brodala	Ostrów Wlkp.
1	Topola	Brodal	137+098		170				wniosek Pana Brodala	Ostrów Wlkp.
1	Topola		137,330	76	239	14	25	197	Ubytek powierzchniowy, Pochylenie 5°, Połamane gałęzie, posusz 15%	Ostrów Wlkp.
1	Topola		137,355	78	245	18	25	198	Posusz 20%, Połamane gałęzie, Występowanie jemioli, Wiekowa	Ostrów Wlkp.
1	Topola		137,378	76	239	15	25	199	Posusz 20%, Występowanie jemioli, Wiekowa	Ostrów Wlkp.
1	Topola		137,388	79	248	15	25	200	Posusz 20%, Połamane gałęzie, Występowanie jemioli, Wiekowa	Ostrów Wlkp.

1	Topola		137,415	80	251	12	25	201	Posusz 15%, Połamane gałęzie, Występowanie jemioly, Wiekowa, Ubytek powierzchniow	Ostrów Wlkp.
1	Topola		137,480	61	192	7	23	202	Posusz 30%, Występowanie jemioly, Pochylenie	Ostrów Wlkp.

44

suma 701