

Raport z przeprowadzonej kontroli realizacji robót dokonany w dniu:

Pogoda: **NIE** opady: **TAK** Godzina: **10⁰⁰** temperatura: **10⁰⁰**
 stacje: **NIE**

Bieżka	Objekt	km	Opis robót	Personel Wykonawcy (ilość)		Sprzet (rodz.)													
				Kierownictwo	Robotnicy	koparka	ładownia	spycharka	rowiarka	ogumiony	gładki	obrotowy	mikser	semochody	szarparka	rezarka	czyszczarka	zurbw	inne
		548+800 - 548+400	WYKOP			2													
		DD1	KR2								1								
		550+000 - 550+100	konwelebręci			1													
		551+800 - 552+000	WYKOP	1		1													
		NA 526			3														
		WD 530	rob ziemne		1	1					1								
		558+000 - 558+200	KR2	1	1	1					1								
		555+200 - 555+350	szereg wykopu		1	1													
		NR 2136 PRANIA																	
		558+200 - 558+400	szelimery one ma fundus + 200						1	1									
		559+300 - 559+500	NA84P			1													
		560+600 - 560+800	10-ve mrozdnicowne + kamolozec		1	1					1								
		561+100	wetel me wiodukt																
		561+900 - 562+100	KR2 + okarany	1	1	1					1								
		566+400	zbrojenie me dle klasę NA 548	1	1	1					1								
		ulice Decibork		7	2														
		Kierownik robót, Karol Lubevicz zlozyl piewenke robót od pod 9 ³⁰ z wyrymi opedami decibork																	
		Obecni przy kontroli: Andrzej Tokowinski - JACOBS-LAFRENTZ - VLA Karol Lubevicz - ALPINE - lu																	

