

Raport postępu identyfikacji Wykonawcy

System Diagnostyki Nawierzchni - DSN



Wykonawca		Dane raportu	
Nazwa:		Numer raportu: 001	
Dane adresowe:		Data sporządzenia: 19.03.2012	
Tel.:			
Fax.:			
Zakres pomiarów		Aparatura pomiarowe	
Cecha eksploatacyjna: nierówność		Typ aparatury: Profilograf	
Podprojekt PP_Ny		Nr. rej. pojazdu: WW 2345S	
Nierówność w kierunku poprzecznym		Operator: SK	
		Kierowca: SK	
Zidentyfikowane odcinki referencyjne			
Początek pomiaru		Koniec pomiaru	
Droga: 2		Droga: 2	
Jezdnia: 1		Jezdnia: 1	
Pas ruchu: 1		Pas ruchu: 1	
PRef: N0008.50		PRef: N0009.50	
NRef: S0009.00		NRef: S0010.00	
Odległość: 12		Odległość: 1542	
Długość: 1.243		Długość: 1.542	
Całkowita długość pomiaru:		3789,5 m	
Informacja na temat utrudnień w identyfikacji (jeżeli wystąpiły)			
Początek utrudnienia		Koniec utrudnienia	
Droga: 2		Droga: 2	
Jezdnia: 1		Jezdnia: 1	
Pas ruchu: 1		Pas ruchu: 1	
PRef: N0009.50		PRef: N0009.50	
NRef: S0010.00		NRef: S0010.00	
Odległość: 10		Odległość: 550	
Typ utrudnienia:		roboty drogowe	
Flaga ważności G:		-96	
Całkowita długość utrudnienia:		450 m	