

**Stan techniczny wybranych  
parametrów techniczno-  
eksploatacyjnych nawierzchni  
(głębokości kolein, równości podłużnej  
oraz stanu spękań)  
w poszczególnych oddziałach GDDKiA**


**UWAGI:**

- 1. Ze względu na format prezentacji mapowych (mała wielkość rysunku) w nielicznych przypadkach nastąpiła graficzna agregacja danych z prezentowanymi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi nawierzchni. W związku z powyższym zamieszczone mapki należy traktować jako materiał poglądowy.**
- 2. Na mapkach kolorem szarym („brak danych”) zaprezentowano również odcinki dróg znajdujące się w trakcie remontu.**


**WARSZAWA**

**MARZEC 2008**

Rysunek 1. Lokalizacja odcinków z koleinami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Białymstoku




Rysunek 2. Lokalizacja odcinków z kolejniami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Bydgoszczy









Rysunek 4. Lokalizacja odcinków z koleinami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Katowicach




Rysunek 5. Lokalizacja odcinków z kolejniami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Kielcach



Rysunek 6. Lokalizacja odcinków z kolejniami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Krakowie




Rysunek 7. Lokalizacja odcinków z koleinami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Lublinie







Rysunek 8. Lokalizacja odcinków z koleinami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Łodzi



Rysunek 9. Lokalizacja odcinków z kolejniami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Olsztynie




Rysunek 10. Lokalizacja odcinków z koleinami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Opolu






Rysunek 11. Lokalizacja odcinków z koleinami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Poznaniu






Rysunek 12. Lokalizacja odcinków z koleinami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Rzeszowie






Rysunek 14. Lokalizacja odcinków z koleinami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Warszawie






Rysunek 15. Lokalizacja odcinków z koleinami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału we Wrocławiu







Rysunek 16. Lokalizacja odcinków z koleinami w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Zielonej Górze




Rysunek 17. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Białymstoku



Rysunek 18. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Bydgoszczy



Rysunek 19. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Gdańsku






Rysunek 20. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Katowicach




Rysunek 21. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Kielcach



Rysunek 22. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Krakowie




Rysunek 23. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Lublinie







Rysunek 24. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Łodzi



Rysunek 25. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Olsztynie




Rysunek 26. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Opolu





Rysunek 27. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Poznaniu






Rysunek 28. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Rzeszowie





Rysunek 30. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Warszawie






Rysunek 31. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału we Wrocławiu







Rysunek 32. Lokalizacja odcinków z równością podłużną w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Zielonej Górze



Rysunek 33. Lokalizacja odcinków ze stanem spekań w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Białymstoku



Rysunek 34. Lokalizacja odcinków ze stanem spekań w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Bydgoszczy









Rysunek 36. Lokalizacja odcinków ze stanem spełnień w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Katowicach




Rysunek 37. Lokalizacja odcinków ze stanem spełnień w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Kielcach



Rysunek 38. Lokalizacja odcinków ze stanem spekań w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Krakowie



Rysunek 39. Lokalizacja odcinków ze stanem spekań w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Lublinie







Rysunek 40. Lokalizacja odcinków ze stanem spekań w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Łodzi



Rysunek 41. Lokalizacja odcinków ze stanem spekań w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Olsztynie




Rysunek 42. Lokalizacja odcinków ze stanem spełnień w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Opolu





Rysunek 43. Lokalizacja odcinków ze stanem spekań w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Poznaniu






Rysunek 44. Lokalizacja odcinków ze stanem spekań w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Rzeszowie



Rysunek 45. Lokalizacja odcinków ze stanem spekań w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Szczecinie



Rysunek 46. Lokalizacja odcinków ze stanem spekań w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Warszawie





Rysunek 47. Lokalizacja odcinków ze stanem spekań w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału we Wrocławiu





Rysunek 48. Lokalizacja odcinków ze stanem spękań w różnych klasach technicznych na terenie Oddziału w Zielonej Górze

